

СТЕКЛЯННЫЕ ТОВАРЫ



Сырьевые материалы

основные(стеклообразующие):

- кремнезем;
- борный ангидрид;
- оксид алюминия;
- сульфат натрия;
- сода;
- поташ;
- известняк;



вспомогательные:

- осветлители;
- обесцвечиватели;
- красители;
- глушители;
- окислители;
- восстановители;
- ускорители варки

- доломит;
- свинцовый сурик и глет;
- витерит;
- оксид цинка

Составление шихты.

Все сырьевые материалы, необходимые для производства стекла, подвергают обработке. Кварцевый песок обогащают, т.е. понижают в нем количество железа и других примесей. Затем песок, соду, селитру сушат, доломит, мел, известняк измельчают и просеивают через вибросита. После подготовки сырьевых материалов приступают к составлению шихты.

Шихтой называют смесь сырьевых материалов в заданной пропорции. Для ускорения процесса варки в состав шихты добавляют 25 – 30% стеклобоя(того же состава). Исходные материалы тщательно перемешивают.



Варка стекла.

Варка является основной стадией технологического процесса, от которой зависит качество сырья. Под воздействием высокой температуры шихта превращается в жидкую стекломассу с определенными физико – химическими свойствами. Процесс варки происходит в стекловаренных печах двух типов: горшковых или ванных (периодического и непрерывного действия) или электропечах.



2) Выработка стеклоизделий.

Способы выработки стеклоизделий:


а) выдувание:

- ручное;
- механизированное;

Этим методом получают изделия любых конфигураций и толщины стенки с гладкой и блестящей поверхностью.



Выдувание стекла



Выдувные изделия

◆ Ручное выдувание



◆ Машинное выдувание




2) Выработка стеклоизделий.
Способы выработки
стеклоизделий:

б) прессование;

Методом прессования изготавливают изделия, имеющие простую форму. Процесс прессования осуществляется в металлических формах. Прессование производится в разъемных (состоящих из двух или трех частей) и неразъемных формах.



Прессование стекла



Прессованные изделия




2) Выработка стеклоизделий.

Способы выработки стеклоизделий:

в) прессовыдувание (осуществляется в два приема: вначале выпрессовывают заготовку и отделяют края изделия, а затем заготовку выдувают сжатым воздухом до заданных размеров.

Выработка этих изделий производится на автоматических машинах);



введение капли стекло-
массы в чёрновую
форму



формование
горлышка



выдувание
пульки



баночка
(пулька)



перенос пульки из чёрновой в чистовую форму
чистовое формование



готовая
бутылка

Прессование стекла




Прессовы́дувные изделия



2) Выработка стеклоизделий.

Способы выработки стеклоизделий:

г) центробежное литье (в быстровращающуюся форму подается определенная порция стекломассы, которая равномерно распределяется и приобретает конфигурацию готового изделия).





```
graph TD; A[Стеклоизделия ,  
изготовленные  
центробежным  
литьем] --> B[Идеальная гладкая  
поверхность,  
сложная и  
ассиметричная  
форма]; A --> C[Следы от  
движения  
стекломассы]; A --> D[Лицевая сторона,  
имеет все  
признаки  
гутенских изделий]
```

Стеклоизделия ,
изготовленные
центробежным
литьем


Идеальная гладкая
поверхность,
сложная и
ассиметричная
форма

Следы от
движения
стекломассы

Лицевая сторона,
имеет все
признаки
гутенских изделий

2) Выработка стеклоизделий.
Способы выработки
стеклоизделий: д) прокатка стекол





Процесс отжига заключается в нагревании стеклоизделий и их выдерживании при температуре 530 – 580 °С. Затем изделия охлаждаются до комнатной температуры. Для отжига применяют печи двух типов: опечки (периодического действия) и более современные – конвейерные (непрерывного действия). Отжиг способствует снижению внутренних напряжений в изделии.



4) Обработка и разделка стеклянных изделий.

К обработке изделий относится отделение колпаков у выдувных изделий, обработка края и дна изделия. На основную массу стеклянной выдувной посуды наносят украшения, т.е. производится их разделка.



Способы декорирования

- ❖ наносимые в процессе выработки (в горячем состоянии, до отжига) – налепы, насыпь, кракле, “морозное” стекло, нацвет, филигрань и др.;

- ❖ наносимые на готовые изделия (после отжига) механическими (пескоструйная, гравировка, шлифовка), химическими (травление) способами, а также золотом, красками, люстром.

Декорирование стеклоизделий

◆ *Украшения, наносимые на стеклоизделия в процессе их выработки(в горячем состоянии): состояния):*

- цветное стекло;
- налепы;
- морозное стекло;
- изделия с нацветом;
- украшение под мрамор;
- украшение цветной насыпью;
- филигрань;
- сульфидное стекло;
- гутенская работа;
- украшение «кракле»;

◆ *Украшения, наносимые на готовые изделия (в холодном состоянии):*

- a) механическим способом:
 - матовая лента;
 - номерная шлифовка;
 - алмазная грань;
 - гравировка;
- b) химическим способом:
 - простое травление;
 - сложное травление;
 - глубокое травление;
- c) красками, золотом, люстром

Цветное стекло



Мозаичное стекло (Миллефиори)



Налепы





Морозное стекло



Нацвет






Насыпь



Филигрань




«Пулегозо» - пузырьки в стекле





Декорирование стеклонитями




Декорирование стеклотканью



Сульфидное стекло



«Кракле»



Ирризац


ия



Матовая лента



Пескоструйная обработка








Гравировка











kulturologia.ru

Номерная шлифовка



Алмазная грань






Нацвет и алмазная грань




Простое травление



Сложное травление



Глубокое травление





Декорирование красками, золотом










Высокая эмаль






Декорирование лазером



В ТН ВЭД стекло и изделия из его включены в группу 70 (раздел XIII).

Код определяется видом изделий, видом стекломассы, выработки,

применяемой способом назначения.



и назначения.

