

ТОКАРНО-ВИНТОРЕЗНЫЙ СТАНОК











Учитель технологии
МБОУ Новоселковская
СШ
Антонов М.А.

Краткая история токарного станка

История относит изобретение токарного станка к 650 гг. до н. э. Станок представлял собой два установленных центра, между которыми зажималась заготовка из дерева, кости или рога. Раб или подмастерье вращал заготовку (один или несколько оборотов в одну сторону, затем в другую). Мастер держал резец в руках и, прижимая его в нужном месте к заготовке, снимал стружку, придавая заготовке требуемую форму.


Позднее для приведения заготовки в движение применяли лук со слабо натянутой (провисающей) тетивой. Примерно к 1430 г. стали применять механизм, включающий педаль, шатун и кривошип, получив, таким образом, привод, аналогичный распространенному в XX веке ножному приводу швейной машинки. Это было довольно совершенное для своей эпохи оборудование, на нём вытачивались разнообразные тела вращения. Повышение мощности было ограничено мускульной силой человека. В XVII в. появились токарные станки, в которых обрабатываемое изделие приводилось в движение уже не мускульной силой токаря, а с помощью водяного колеса, резец приводился в действие вручную. В начале XVIII века А.К.Нартов (1693-1756), механик Петра первого собрал опытный образец революционно-нового станка. В его разработке был использован механизированный суппорт для продольного движения резца вдоль детали, сменные зубчатые колеса и функция нарезания резьбы. Бурное развитие металлообработки в Европе во многом определилось изобретением А. Нартова. Благодаря изобретению А.К. Нартова Россия на столетие опередила Западную Европу и Америку в создании токарных станков с суппортами.

А.К. Нартов за два с половиной столетия до наших дней предвосхитил создание металлорежущих станков, автоматически изготавливающих изделия из металла - тех станков, которые являются важными для современной промышленности. Дальнейшее развитие токарного станка шло по линии совершенствования механизмов, обеспечивающих вращение заготовки и перемещение резцов, взаимодействие этих движений, управление станком.




Токарно-винторезный станок

ТВ - 6



1- кнопки включения и выключения электродвигателя ; 2,3 – рукоятки переключения скоростей вращения ходового вала и ходового винта; 4,5 – рукоятки переключения скоростей шпинделя; 6 – рукоятка переключения гитарного механизма; 7 – рукоятка закрепления резцедержателя; 8 – рукоятка крепления пиноли; 9 – рукоятка крепления задней бабки; 10 – маховик подачи пиноли; 11 – задняя бабка; 12 – рукоятка поперечной подачи суппорта; 13, 14 – рукоятки управления механической подачи; 15 – кнопка; 16 – маховик перемещения суппорта; 17 – тумблер включения освещения; 18 – тумблер включения электропитания станка.




Токарно-винторезные станки, в том числе и учебный станок ТВ-6(7), предназначены для выполнения разнообразных работ, изготовления деталей типа тел вращения.

Основными видами работ, выполняемых при токарной обработке деталей, являются: а - обработка наружных цилиндрических поверхностей; б - обработка наружных конических поверхностей; в – обработка торцов и уступов; г – вытачивание канавок, отрезка заготовки; д – обработка внутренних цилиндрических и конических поверхностей; е – сверление, зенкерование и развёртывание отверстий; ж – нарезание наружной резьбы; з - нарезание внутренней резьбы; и – обработка фасонных поверхностей; к – накатывание рифлений.

ФАРТУ


К



Фартук служит для преобразования вращательного движения ходового вала или ходового винта в поступательное движение суппорта. При перемещении суппорта вручную вращают маховик 1. Вместе с ним вращается зубчатое колесо, передающее движение зубчатому колесу 4. Концы валика зубчатого колеса 3 представляет собой зубчатое колесо 5, которое включается рукояткой (кнопкой) 3, перекачивается по зубчатой рейке 7 и перемещает вдоль станины суппорт с фартуком.


Включение механической подачи производится движением вверх рукоятки 13, которая соединяет колесо 8 с червячной парой 6-9 ходового

СУППО РТ




Суппорт предназначен для закрепления и перемещения режущего инструмента. Каретка продольного перемещения 2 прикреплена к фартуку. Каретка поперечного перемещения 4 с помощью винта 3, приводимого в движение рукояткой 1, перемещается поперёк станины. Верхняя поворотная каретка 6 фиксируется на поперечной каретке 4 с помощью винтов 5 и может поворачиваться на угол до 40° (для точения конических поверхностей) и перемещается по основанию с помощью винта 9, приводимого в движении рукояткой 10. Для отчёта перемещения предусмотрены специальные устройства – *лимбы*. На верхней каретке устанавливается поворотный резцедержатель 7, который закрепляется рукояткой 8.

ЗАДНЯЯ БАБКА



Задняя бабка служит для закрепления длинных заготовок в центрах и для установки свёрл и сверлильного патрона. Задняя бабка закрепляется на станине своим основанием 1, которое притягивается планкой 12. Для закрепление задней бабки необходимо повернуть рукоятку 7, которая притянет планку 12 к станине посредством оси 10 и серьги 11. В верхней части корпуса 2 установлена пиноль 3, которая перемещается в корпусе вместе с гайкой 6 при вращении винта 5 с помощью маховика 9, закреплённый на упорном фланце 8. Пиноль фиксируется в определённом положении рукояткой 4.

КОРОБКА СКОРОСТЕЙ



В передней бабке размещена коробка скоростей.

Коробка скоростей служит для изменения числа оборотов главного вала – шпинделя. Ременная передача 1 приводит в движение вал с зубчатым колесом 5, который с помощью промежуточного вала с зубчатым колесом 6 передаёт это движение через зубчатое колесо 3 прямо на шпиндель 7 или с помощью блока зубчатых колёс 11, соединённых с колёсами 6 и 8 – на второй промежуточный вал 10. Подвижные зубчатые колёса 12 и 13 соединяются с зубчатыми колёсами 2, 4 на шпинделе, который получает различные скорости вращения.

Требования безопасности перед началом работы.

Правильно надеть спецодежду. Все пуговицы должны быть застёгнуты, тесёмки - завязаны. Ни в коем случае не должно быть свисающих концов.

Надёжно и прочно закрепите деталь в патроне, выньте ключ из патрона и положите на установленное место. Отведите резец от патрона.

Проверьте предварительно биение детали путём проворачивания патрона вручную. В случаях обнаружения биения подправить, перезакрепить или заменить деталь.

Проверить работу станка на холостом ходу - вначале на минимальной скорости - путём нажатия на кнопки «ПУСК» и "СТОП". Обратить внимание на биение детали.

Установить необходимую частоту вращения шпинделя.

Получить у учителя очки и надеть их перед самым началом работы.

**РЕЗЕЦ СЛЕДУЕТ ЗАЖИМАТЬ
НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ
ТРЕМЯ БОЛТАМИ!**



Требования безопасности во время работы.

Включать станок и работать на нём можно только с разрешения учителя и в его присутствии.

Резец к детали подводите плавно, без рывков. В момент касания инструмента и заготовки подачу уменьшить до минимума.

Не допускайте увеличения толщины срезаемой стружки.

Во избежание травмы:

а) не наклоняйтесь близко к патрону, детали или режущему инструменту;

б) не перегибайтесь через станок;

в) не облакачивайтесь и не опирайтесь на станок, не кладите на него инструменты и заготовки;

г) не измеряйте обрабатываемую деталь, не смазывайте станок и не убирайте стружку до полной остановки патрона;

д) не охлаждайте заготовку и инструмент при помощи тряпки;

е) не допускайте выхода из-под резца длиной стружки;

ж) не останавливайте деталь и патрон рукой даже после нажатия кнопки «СТОП»;

з) не отвлекайтесь, не разговаривайте, не отходите от станка, не выключив его;

и) не ловите и не поддерживайте рукой отрезаемую деталь;

к) зачистку детали на станке производить напильником; при работе держать его за рукоять или обратным хватом;

л) не перемещайте корпус задней бабки и не меняйте позицию резцедержателя до полной остановки станка.

4. Перед включением и выключением станка отвести резец от детали.

Меры безопасности в аварийных и экстремальных ситуациях.

При обнаружении пробоя электрического тока на корпус станка, немедленно отключить его и сообщить учителю.

В случае обнаружения возгорания, задымления, загазованности, запаха гари, организованно, под руководством учителя покинуть помещение.

В случае получения травмы, микротравмы, плохого самочувствия или внезапного заболевания обратиться за помощью к преподавателю и медицинскому работнику школы.

Меры безопасности по окончании работы.

По сигналу учителя прекратить работу, почистить инструменты, сдать их и свою работу дежурному, бригадиру или учителю.

Убрать своё рабочее место, используя щётку-сметку и совок.

После уборки сдать рабочее место дежурному или учителю.

Привести себя в порядок, почистить одежду, вымыть руки с мыл

