


# Чтение сборочных чертежей



Формат	Знач.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
<b>Документация</b>					
A4		АБВГ.ХХХХХ.400СБ	Сборочный чертеж		
<b>Сборочные единицы</b>					
A3	1	АБВГ.ХХХХХ.ХХХСБ	Маховик	1	
<b>Детали</b>					
A3	2	АБВГ.ХХХХХ.ХХХ	Корпус	1	
A4	3	АБВГ.ХХХХХ.ХХХ	Шток	1	
A4	4	АБВГ.ХХХХХ.ХХХ	Крышка	1	
A4	5	АБВГ.ХХХХХ.ХХХ	Шпиндель	1	
A4	6	АБВГ.ХХХХХ.ХХХ	Подпятник	1	
A4	7	АБВГ.ХХХХХ.ХХХ	Гайка накидная	1	
A4	8	АБВГ.ХХХХХ.ХХХ	Гайка накидная	1	
A4	9	АБВГ.ХХХХХ.ХХХ	Мембрана	1	
A4	10	АБВГ.ХХХХХ.ХХХ	Пружина	1	
<b>Стандартные изделия</b>					
11		Гайка М8-БН			
		ГОСТ 5915-70		1	
12		Шайба 8.01.019			
		ГОСТ 11371-78		1	
<b>АБВГ.ХХХХХ.400</b>					
Изм. лист	№ докум.	Подп. дата	Лит. лист	листов	
Пров.					1
Г. Констр.					
Н. Констр.					
Утв.					

# Чтение сборочных чертежей

При чтении сборочных чертежей рекомендуется следующий порядок:

1. Выясняют название изделия, записанное в основной надписи.
2. Знакомятся с техническим описанием изделия, выясняют его назначение и принцип работы.
3. Знакомятся с изображениями, имеющимися на чертеже.
4. Пользуясь масштабом, выясняют габаритные размеры изделия и его главных деталей.
5. Переходят к совместному рассмотрению спецификации изделия и изображений деталей. По номеру позиции находят первое изображения детали, по которому определяют другие ее изображения. Чтению помогает известное правило о том, что вид сверху или горизонтальный разрез находится всегда под главным видом или фронтальным разрезом.

# Чтение сборочных чертежей



Правильному пониманию помогает учет направления и густоты штриховки, нанесенной на изображениях детали: все разрезы и сечения данной детали заштрихованы в одну и ту же сторону с одинаковой густотой.

**6. Выясняют способы соединения деталей друг с другом (с помощью крепежных деталей, соединение сварным швом и прочее.**


**7. Выясняют границы перемещения подвижных деталей изделия. Во многих случаях такие детали бывают изображены в двух крайних положениях . В других случаях бывает указан размер максимального перемещения детали.**

**Таким образом под чтением сборочных чертежей понимают разбор изделия для выяснения формы и размеров деталей, входящих в изделие, их взаимного расположения, способов соединения , назначения сборочной единицы и принципа ее работы в механизме.**

# Чтение сборочных чертежей




# Чтение сборочных чертежей




На видах, либо разрезах допускается изображать не все детали, при этом выполняют надписи по типу:

**А дет. поз. 10;**

**А-А дет. 10, 13 не показаны**




# Чтение сборочных чертежей



# Чтение сборочных чертежей

На сборочных чертежах изделия допускается изображать смежные, пограничные изделия (обстановку).

Предметы “обстановки” выполняют упрощенно сплошной тонкой линией и приводят необходимые данные для определения места установки, методов крепления и присоединения изделия.



# Деталирование сборочных чертежей

В число конструкторских документов входят чертежи деталей, дающие полное представление об их формах, и сборочные чертежи, которые обычно не дают полного представления о форме всех деталей, входящих в сборочные единицы. Разработка тех и других чертежей ведется параллельно.

Если же нужно, чтобы по сборочному чертежу можно было выполнить полную деталировку, т. е. чертежи всех деталей, нужно, чтобы этот чертеж давал полное представление о формах этих деталей.

Такие чертежи принято выполнять в учебных условиях. Деталировка содержит чертежи, входящие в сборочную единицу (узел), и выполняется по чертежу этого узла.

В учебных условиях в деталировку могут не включать чертежи простых деталей - прокладок, втулок и.т.д.

# Деталирование сборочных чертежей

К деталированию надо приступать после подробного изучения форм деталей, входящих в изделие. Порядок выполнения деталировки:

1. Выбрать главное изображение для каждой детали и назначить количество изображений. Не следует механически принимать за главное то изображение, которое находится на главном изображении сборочного чертежа- они нередко не совпадают.

2. Подготовить необходимый формат (с основной надписью по форме 1 (185x55). Нанести габаритные прямоугольники изображений. Для экономии места можно применять разрывы и половины проекций. В случае недостатка места перейти на больший формат.

3. Выполнить необходимое количество изображений. Нанести штриховку в разрезах (в соответствии со штриховкой данной детали на сборочном чертеже).

4. Нанести размерные линии без чисел и обозначения шероховатости поверхностей. Проверить чертеж. Проставить числовые значения размеров. Заполнить основную надпись.

# Рабочие чертежи

Все рабочие чертежи деталей можно разделить на три типа: рабочие чертежи стандартных деталей (крепежных деталей); рабочие чертежи деталей со стандартными изображениями (пружины, детали с элементами зубчатых зацеплений, шкивы, трубо-проводы, детали из сортового материала); рабочие чертежи оригинальных деталей.

## Требования, предъявляемые к рабочему чертежу

К основным требованиям относят:


**правильность оформления рабочего чертежа (шрифты, форматы, типы линий);**

**изображения и обозначения формы детали (необходимое число изображений (видов, разрезов, сечений), размеров, определяющих форму деталей;**


**обозначения состояния формы детали(шероховатость поверхности) изображения и обозначения материалов (графическое обозначение материала, наименование материала в основной надписи);**

**оформления основной надписи и технических требований .**

# Рабочие чертежи



1. Пружина ... ГОСТ ...
2. Направление навивки ...
3.  $L = \dots$  мм.
4.  $n = \dots$
5.  $\mu_1 = \dots$
6. ... HRC<sub>3</sub>.
7.  $D_C = \dots$  мм или  $D_F = \dots$  мм.
8. \*Размеры для справок.
9. Остальные технические требования по ...




1. Пружина ... ГОСТ ...
2. Направление навивки ...
3.  $L = \dots$  мм.
4.  $n = \dots$
5. ... HRC<sub>3</sub>.
6. \*Размеры для справок.
7. Остальные технические требования по ...

В машинах применяются пружины различных видов. Подробно о выполнении рабочих чертежей пружин изложено в ГОСТ 2.401-68.


# Рабочие чертежи

Детали с элементами зубчатых зацеплений находят широкое применение в различных механизмах.


Чертежи деталей этой группы характерны условными изображениями элементов выполняемыми по ГОСТ2.402-68. Размеры граф таблицы, а также размеры, определяющие расположение таблицы на поле чертежа, регламентированы стандартами ЕСКД.



# Рабочие чертежи



В учебных чертежах допускается в таблице параметров указывать модуль и число зубьев зубчатого венца.




# Рабочие чертежи

К оригинальным деталям следует относить такие детали, форма которых частично или полностью отличается от формы стандартных деталей или формы деталей со стандартными изображениями. Оригинальные детали различают по конструкторским и технологическим типам.

Конструкторский тип детали зависит от ее функций, для выполнения которых требуются определенные конструктивные элементы. Каждый из этих элементов обладает характерными особенностями изображений, которые позволяют установить принадлежность детали к определенному конструктивному типу.

Вид основной обработки определяет технологический тип детали. Формы большинства внешних и внутренних элементов таких деталей характерны для данного технологического типа детали, также характерны для детали и изображения ее элементов. Примерами могут служить литые детали, имеющие литейные уклоны, скругления. Детали типа тел вращения.


# Рабочие чертежи



# Рабочие чертежи

**Выносные элементы обозначаются прописными буквами русского алфавита и надписываются - А (2:1).**


Разрезы обозначаются прописными буквами русского алфавита и надписываются - А-А без подчеркивания, если указывается масштаб то надпись выполняется по типу - А-А (2:1).



# Рабочие чертежи



Для симметричных изображений выполняют половину вида и половину разреза.



# Рабочие чертежи





Рис. 393







Рис. 395



При изготовлении деталей, ограниченных поверхностями вращения основной технологической операцией является обработка на токарных и аналогичных им станках. Ось таких деталей на чертеже должна быть параллельна основной надписи.

# Рабочие чертежи



## Элементы шкива

**1- ступица; 2- литейное скругление; 3- диск; 4- обод; 5- рабочая часть (выпуклость); 6- спица; 7- канавка для ремня; 8- конус литейный; 9- центральное отверстие; 10- шпоночный паз; 11- фаски**

# Рабочие чертежи

