


Шиповые столярные соединения

Работа студента 4 «ж» курса специальность 050503.52 Технология
Константиновского педагогического колледжа
Павлович Анатолия

**Столярные соединения деталей бывают
неразъемные и разъемные**

**соединения
на гвоздях**



Разъёмные



**соединения
на шурупах**

На гвоздях и шурупах детали соединяют сравнительно быстро, но такие соединения не обеспечивают высокой прочности.




Неразъемные соединения:
Клеевые столярные соединения.
К ним относят шиповые соединения на
клей.

Шиповые соединения деревянных
деталей на клею отличаются
большой прочностью и нашли
широкое применение при
изготовлении дверных и оконных
переплотов и блоков, мебели и
различных деревянных конструкций



Элементы шипового соединения




а – Шип – это выступ на торце деревянной детали(1-*торец шипа*; 2- *заплечики*;3 - *щечки*).

б – Гнездо - отверстие (углубление) в заготовке, соответствует размерам и профилю шипа.

в – Проушина – паз на торце детали, соединяемый с шипом(3- *щечки*; 4- *дно проушины*).


Выбор числа шипов на заготовке зависит от толщины соединяемых деталей



Бруски толщиной до 40
мм чаще всего
соединяют одинарным
шипом



Бруски толщиной
40...80мм-двойным или
тройным шипом




Свыше 80 мм- тройным
многократным шипом

Шиповые соединения бывают трёх видов:

Угловые
концевые

Угловые
серединные

Угловые
ящичные



Существуют правила определения размеров шипов и проушины. Так, размеры угловых концевых и угловых серединных соединений определяют по формулам:


$$S_2 = 0.4S_0;$$

$$S_1 = S_3 = 0.5(S_0 - S_2)$$

Где S_0 – толщина бруска;

S_2 – толщина шипа или ширина проушины(паза);

S_1 и S_3 – толщина щечек проушины.




Для углового ящичного соединения:

$S_1 = S_3 = 6,8,10,12,14,16$ мм;

$l = S_0$

$S_2 = 0.3 S_0$



На производстве шипы и проушины получают станочники шипорезного станка. Они должны хорошо знать свойства древесины, устройство станков, уметь выполнять все станочные операции, затачивать инструмент, настраивать станки

