Лекция 4

## ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА И МЕТОДЫ ИЗМЕРНИЙ

## ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

- цена деления
- допуск размера
- точность измерения
- средства измерений
- средства и методы измерений
- метрологические характеристики СИ
- погрешности измерений


## ПЛАН ЛЕКЦИИ


- 1. Классификация методов измерения размеров
- 2. Метрологические характеристики средств измерений
- 3. Средства измерений линейных размеров
- 4. Средства измерений угловых размеров и конусов
- 5. Средства измерений резьбовых поверхностей
- 6. Средства измерений деталей сложного профиля

## Классификация методов измерения размеров

- **Метод непосредственной оценки -** это такой метод измерений, при котором значение величины определяют непосредственно по отсчетному устройству измерительного прибора прямого действия.
- Метод сравнения с мерой это такой метод, при котором измеряемую величину сравнивают с величиной, воспроизводимой мерой. Метод сравнения с мерой имеет разновидности, которые часто рассматриваются как самостоятельные методы измерений: нулевой, дифференциальный, метод замещения и метод совпадений.


## Классификация средств измерений по их роли в процессе измерения и выполняемым функциям





### Метрологические характеристики СИ (МХ СИ)

- характеристики свойств средств измерений, оказывающие влияние на результаты и погрешности измерений.



нормативно-техническими документами, - нормируемые метрологические характеристики

определяемые экспериментально - действительные метрологические характеристики

#### Группы метрологических характеристик СИ

**характеристики, влияющие на результат измерения** (определяющие область применения СИ)

характеристики, влияющие на точность измерения (погрешность СИ)

## ШТАНГЕНИНСТРУМЕНТЫ




#### Штангенциркуль ШЦ-І




#### Штангенциркуль ШЦ-III





#### Штангенциркуль ШЦ-ІІ



Штангенглубиномер

Штангенрейсмас

#### ИНДИКАТОРНЫЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ





#### МИКРОМЕТРИЧЕСКИЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

#### рычажный микрометр **МИКРОМЕТР** Подвижная Установочная Микрометрическая Микрометрический Пятка Трещотка пятка мера головка винт Установочная мера Шкала Кнопка отвода Барабан подвижной пятки Стебель Ключ для установки Скоба поля допуска на шкале Указатели пределов Скоба поля допуска Защитный колпачок



## Калибры













## КОНТРОЛЬ КОНИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

#### Универсальным угломером



Измерение закрепленной конусной детали




Примеры пользования угломером





Контроль - калибр пробкой



## КОНТРОЛЬ РЕЗЬБОВЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

## Резьбовые калибры Пробка



Роликовая скоба




## РЕЗЬБОВЫЕ КАЛИБРЫ

Предельная пробка со вставками и коническим хвостовиком от 1 до 100 мм



Предельная пробка с насадками от 52 до 90 мм



 $\Pi P$  — проходной калибр; HE — непроходной калибр





# 3D портальная координатно-измерительная машина MICRO-HITE 3D TESA



Rapawerp	Зиририна
Диапазон перемещения (ОХҮХZ), мм	460x510x420
Габаритные размеры (00/УхZ), мм	970x1620x930
Макс габариты датали (0х/х/2), мм	600x750x430
Макс, масса дегали, кг	227
Макс, окорость перамещения измери- тельного шупа, мм/с	760
Разрешение измерительной системы, мм.	0,00 001
Разрашания, им	0,001
Пограшность 190 10 360-2, мем	U1= 3+ 3L/1000* U3= 3+4L/1000*



### ПРОВЕДЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЙ

#### Этапы:

#### І. Подготовка к измерениям

При подготовке к выполнению измерении следует максимально возможно исключить источники и причины, которые могут вызвать появление погрешностей.

Под устранением источников погрешностей следует понимать как непосредственное его удаление (например, удаление источника тепла, вибрации и т. п.), так и защиту средств измерений и объекта измерений от влияния этих источников. Инструментальные погрешности, присущие данному экземпляру средства измерений, могут быть устранены до начала проведения измерений путем регулировки или ремонта, необходимость в которых устанавливается при поверке. Отсюда вытекает очень важное правило: проводить измерения можно только средствами измерений, прошедшими поверку или калибровку.

#### II. Проведение измерений

При выполнении измерении следует предусмотреть специальные приемы проведения измерений с тем, чтобы устранить известные систематические погрешности.

Методы устранения систематически погрешностей: метод компенсации погрешности по знаку, метод замещения, метод рандомизации и т. д.

#### III. Обработка результатов наблюдений

Полученные при измерениях результаты подлежат обработке по соответствующим статистическим правилам.

Способ обработки экспериментальных данных зависит от вида измерений (прямые, косвенные, совместные и совокупные), числа наблюдений (однократные или многократные), равноточности.

Косвенные измерения→МИ 2083-90

Прямые:→

- многократные измерения;→ГОСТ 8.207-76
- однократные измерения→P50.2.038-2004

#### IV. Запись результатов и характеристик их погрешностей

В соответствии МИ 1317-2004. Результаты и характеристики погрешностей измерений. Формы представления. Способы использования при испытании образцов продукции и контроля их параметров.

## Литература

- Берков В.И. Технические измерения. Альбом. М., Высшая школа, 2007, с.143.
- Кутай, А. К. Справочник контрольного мастера / А. К. Кутай, А. В. Романов, А. Д. Рубинов; под ред. А. К. Кутая. Л.: Лениздат, 1984. 304 с.

## Контрольные вопросы

- 1. Что является исходными данными для выбора СИ размеров детали?
- 2. Каковы основные виды измерений?
- 3. В какой последовательности осуществляется измерение детали с помощью штангенциркуля?
- 4. Как производится отсчет показаний по микрометрическому инструменту?