ГЛАВНОЕ ДВИЖЕНИЕ И ДВИЖЕНИЕ ПОДАЧ.

СКОРОСТЬ И ГЛУБИНА РЕЗАНИЯ. Чтобы с заготовки срезать слой металла, необходимо режущему инструменту и заготовке сообщить относительные движения.

Эти относительные движения обеспечиваются рабочими органами станков, в которых заготовка и инструмент устанавливаются и закрепляются.


Движения рабочих органов станков делят на рабочие или движения резания, установочные и вспомогательные.

РАБОЧИЕ ИЛИ ДВИЖЕНИЯ РЕЗАНИЯ -


ЭТО ДВИЖЕНИЯ, КОТОРЫЕ ОБЕСПЕЧИВАЮТ СРЕЗАНИЕ С ЗАГОТОВКИ СЛОЯ МЕТАЛЛА. К НИМ ОТНОСЯТ:

- главное движение резания
- движение подачи.

ГЛАВНОЕ ДВИЖЕНИЕ РЕЗАНИЯ - ДВИЖЕНИЕ, ОПРЕДЕЛЯЮЩЕЕ СКОРОСТЬ ДЕФОРМИРОВАНИЯ МЕТАЛЛА И ОТДЕЛЕНИЯ СТРУЖКИ. СКОРОСТЬ ГЛАВНОГО ДВИЖЕНИЯ ОБОЗНАЧАЮТ БУКВОЙ - V



ДВИЖЕНИЕ ПОДАЧИ ПРИНИМАЮТ ДВИЖЕНИЕ, КОТОРОЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТ НЕПРЕРЫВНОСТЬ ВРЕЗАНИЯ РЕЖУЩЕЙ КРОМКИ ИНСТРУМЕНТА В МАТЕРИАЛ ЗАГОТОВКИ. СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ ПОДАЧИ ОБОЗНАЧАЮТ БУКВОЙ - **S**



ОСНОВНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ РЕЖИМА РЕЗАНИЯ ЯВЛЯЮТСЯ:

- скорость резания V
- подача \$
- глубина резания t

$\mathsf{CKOPOCTb}$ РЕЗАНИЯ (V)

расстояние, пройденное точкой режущей кромки инструмента относительно заготовки в направлении главного движения в единицу времени.

Скорость резания имеет размерность м/мин или м/сек.

$$V = \frac{\pi Dn}{1000}$$

ПОДАЧА (S)


путь точки режущей кромки инструмента относительно заготовки в направлении движения подачи за один оборот или один ход заготовки или инструмента.

Подача в зависимости от технологического метода обработки имеет размерность:

- мм/об для точения и сверления;
- мм/об, мм/мин, мм/зуб для фрезерования;
- мм/дв.ход для шлифования и строгания.

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ДВИЖЕНИЯ РАЗЛИЧАЮТ ПОДАЧИ:

- продольная Snp поперечная Sn




ГЛУБИНА РЕЗАНИЯ (t)

расстояние между обрабатываемой и обработанной поверхностями заготовки. Глубина резания имеет размерность мм.

$$t = \frac{D - d}{2}$$

ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ ШПИНДЕЛЯ (n)

скорость вращения патрона и заготовки, измеряемая в об/мин; мин⁻¹



ОСНОВНОЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ВРЕМЯ ОБРАБОТКИ (To)

время, затрачиваемое непосредственно на процесс изменения формы, размеров и шероховатости обрабатываемой поверхности заготовки, измеряемое в мин.

$$T_o = \frac{L + l_1 + l_2}{S n} i$$

L - путь режущего инструмента относительно заготовки в направлении подачи;

 $oldsymbol{l_1}oldsymbol{l_2}$ -величина врезания и перебега инструмента;

 $m{i}$ - число проходов инструмента.

