# Сверлильны й станок

Подготовила: ст. Чиркова О. А. Гр. КМ-201  Сверлильные станки - многочисленная группа металлорежущих станков предназначенных для получения сквозных и глухих отверстий в сплошном материале, для чистовой обработки (зенкерования, развёртывания) отверстий, образованных в заготовке каким- либо другим способом, для нарезания внутренних резьб, для зенкования торцовых поверхностей.

#### Сверлильные станки












#### Устройство станка



- колонка
- 2 зажимное устройство шпиндельной бабки
- 3 электродвигатель АИР71АЧУЗ3
- 4 механизм подъема шпиндельной бабки
- 5 кронштейн
- 6 плита
- 7 шпиндельная бабка
- 8 механизм натяжения ремня
- 9 кожух

#### Виды сверлильных станков:

- Настольные сверлильные станки,
- Вертикальные сверлильные станки,
- Радиально-сверлильные,
- Редукторные сверлильные.

### Настольный сверлильный станок JET JDP-8L



#### Радиально-сверлильный станок JET JDR-34F




#### Вертикально-сверлильный станок JET JDP-15



#### Редукторный сверлильный станок JET GHD-27



## Виды сверл для сверления отверстий



#### Элементы спирального сверла




Рис. 3.26. Спиральное сверло:

a – конструкция сверла; b – конструкция рабочей части; b – конструкция режущей части; b – угол при вершине; b – угол наклона винтовой канавки; b – главный задний угол; b – передний угол; b – угол наклона поперечной режущей кромки