

**«Технология сборки,
ремонта и регулировки
контрольно-измерительных
приборов и систем
автоматики»**

К работе слесарем по
обслуживанию контрольно-
измерительных приборов,
допускаются люди со
специальным образованием.
Нужно иметь опыт и знания при
ремонте, регулировке и
обслуживании различных
приборов.

В обязанности Слесаря по
контрольно-измерительным
приборам и автоматике (Слесарь КИПиА)

ВХОДИТ:

1. Наладка приборов
и механизмов с
подгонкой деталей.




2. Наладка схем электропривода.



3. Наладка и испытание электронных блоков.



4. Составление простых схем.



Слесарь КИПиА должен знать:

- 1. устройство, принцип работы и способы наладки обслуживаемого оборудования;**
- 2. технические условия на эксплуатацию;**
- 3. правила снятия характеристик при испытаниях;**
- 4. назначение и применение контрольно-измерительных приборов.**