



Министерство обороны Российской Федерации

Военный инженерно-технический университет

**ЛЕКЦИЯ № 13**  
по учебной дисциплине  
**«Метрология, стандартизация  
и сертификация»**

**Статистические методы  
управления качеством**

# Цель:


Изучить 7 простых  
статистических методов

# Литература:

«Управление качеством в строительстве».

Федоренко П.Г., Шинкевич В.А. ВИТУ,  
2008 г. 115-136 стр.

Один из базовых принципов управления качеством состоит в принятии решений на основе **фактов**. Наиболее полно это решается методом моделирования процессов, как производственных, так и управленческих инструментами математической статистики.



**Многие из современных методов математической статистики довольно сложны для восприятия, а тем более для широкого применения. Поэтому в 1979 году в Японии были отобраны семь методов математической статистики, обеспечивающих простоту, наглядность, визуализацию методов контроля качества.**

**Эти инструменты контроля качества можно рассматривать и как отдельные методы, и как систему методов, обеспечивающую комплексный контроль показателей качества. Их основное назначение – контроль протекающего процесса и предоставление участнику процесса фактов для его корректировки и улучшения. Знание и применение на практике семи инструментов контроля качества лежат в основе одного из важнейших требований ТQM – постоянного самоконтроля.**

**Семь инструментов контроля качества являются необходимыми и достаточными статистическими методами, применение которых помогает решить 95 % всех проблем, возникающих на производстве.**

**Использование статистических методов, всегда начинают со сбора исходных данных, на базе которых затем применяют тот или иной инструмент.**

# 1. Контрольные листки

- **Контрольный листок – это инструмент для сбора данных и автоматического их упорядочения для облегчения дальнейшего использования собранной информации**

Наименование Документа

Контрольный листок по видам дефектов

Предприятие: XXX

Изделие: \_\_\_\_\_

Кол-во  
Деталей

Цех: \_\_\_\_\_

Операция: \_\_\_\_\_

Участок: \_\_\_\_\_

Контролер: \_\_\_\_\_

Типы дефектов	Данные контроля	ИТОГО
Деформации		47
Царапины		42
Трецины		24
Раковины		38
Пятна		53
Разрыв		7
Прочие		12
<b>ИТОГО</b>		


**Для каждой конкретной цели  
может быть разработан свой  
листок. Но принцип их  
оформления остается  
неизменным.**



## 2. Гистограммы

Для наглядного представления тенденции изменения наблюдаемых значений применяют графическое изображение статистического материала. Наиболее распространенным графиком, к которому прибегают при анализе распределения случайной величины при проведении контроля качества, является гистограмма.

**Гистограммы - один из вариантов столбчатой диаграммы, отображающий зависимость частоты попадания параметров качества изделия или процесса в определенный интервал значений от этих значений.**



$m, \%$

$S_L$

$S_N$


$S_U$

30

20

10

0



$K_y, \text{dB}$

8

9


10

11

12


13


Гистограмма распределения обычно строится для интервального изменения значения параметра. На интервалах, отложенных на оси абсцисс, строят прямоугольники (столбики), высоты которых пропорциональны частотам интервалов; по оси ординат откладывают абсолютные значения частот.



### 3. Диаграммы разброса

- **Диаграммы разброса представляют из себя графики вида, изображенного ниже, которые позволяют выявить корреляцию между двумя различными факторами.**






**Такая диаграмма четко показывает, существует ли связь между двумя переменными и какой характер она носит:**

- позитивная связь – если X увеличивается, то Y тоже увеличивается.**
- негативная связь – если X увеличивается, то Y уменьшается.**
- нет связи – одно количество никак не соотносится с другим.**


## 4. Анализ Парето

**Правило Парето - "универсальный" принцип, который применим во множестве ситуаций, в том числе и в решении проблем качества. Анализ Парето ранжирует отдельные области по значимости или важности и призывает выявить и в первую очередь устраниить те причины, которые вызывают наибольшее количество проблем (несоответствий).**

**Анализ Парето как правило иллюстрируется диаграммой Парето, на которой по оси абсцисс отложены причины возникновения проблем качества в порядке убывания вызванных ими проблем, а по оси ординат - в количественном выражении сами проблемы, причем как в численном, так и в накопленном (кумулятивном) процентном выражении.**



## Область принятия первоочередных мер




- На диаграмме отчетливо видна область принятия первоочередных мер, очерчивающая те причины, которые вызывают наибольшее количество ошибок. Таким образом, в первую очередь, предупредительные мероприятия должны быть направлены на решение проблем именно этих проблем.

## 5. Стратификация


**Стратификация - основа для других инструментов, таких как анализ Парето или диаграммы рассеивания. На рисунке приведен пример анализа источника возникновения дефектов. Все дефекты (100 %) были классифицированы на четыре категории - по поставщикам, по операторам, по смене и по оборудованию. Из анализа представленных данных наглядно видно, что наибольший вклад в наличие дефектов вносят поставщики.**

% Дефектов



## 6. Причинно-следственная диаграмма (диаграмма Ишикавы)


Это – инструмент, позволяющий выявить наиболее существенные факторы (причины), влияющие на конечный результат (следствие).





## 7. Контрольные карты Шухарта

- Контрольные карты - специальный вид диаграммы. Они отображают характер изменения показателя качества во времени.





# Всякая КК состоит обычно из трех линий.

*Центральная линия* представляет собой требуемое среднее значение характеристики контролируемого параметра качества.



**Две другие линии, одна из которых находится над центральной – *верхний контрольный предел*, а другая под ней – *нижний контрольный предел*, представляют собой максимально допустимые пределы изменения значений контролируемой характеристики (показателя качества), чтобы считать процесс удовлетворяющим предъявляемым к нему требованиям.**





**Д-р Шухарт для экономического управления качеством назначил их эмпирическим путем, но на основе применения статистических закономерностей. Он рекомендовал, чтобы эти границы были установлены на уровнях  $\pm 3\sigma$ , т.е. от центральной линии должна быть отложена величина, равная трем стандартным отклонениям (или ошибкам) измеряемой характеристики, оцененным по внутреннему разбросу мгновенных выборок.**

**Ключевые элементы и основные  
принципы применения  
контрольных карт установлены  
в ГОСТ Р 50779.40–96 (ИСО  
7870–93) Статистические  
методы. Контрольные карты.  
Общее руководство и введение.**

- Конец лекции

