





Горение электрической дуги

- Температура 6000 – 20000 К.
- Плотность тока 10000 А/см².
- Проводимость 2500 1/(Ом·см).
- Области дуги:
 - Околокатодное пространство;
 - Ствол дуги;
 - Околоанодное пространство.

Электрическая дуга




Условия погасания дуги




Способы гашения дуги в аппаратах до 1000 В


- Удлинение дуги при быстром расхождении контактов;
- Деление длинной дуги на ряд коротких;



- Гашение дуги в узких щелях;




- Движение дуги в магнитном поле;



Способы гашения дуги в аппаратах свыше 1000 В



- Гашение дуги в масле;
- Газовоздушное дутье;
- Многократный разрыв цепи тока;
- Гашение дуги в вакууме;
- Гашение дуги в газах высокого давления.

Электрическая дуга постоянного тока



Вольтамперная характеристика
дуги постоянного тока

Цепь постоянного тока с дугой и её характеристика



$$U = iR + \left| L \frac{di}{dt} + U_d \right.$$

*Условие гашения дуги
постоянного тока*

$$U_d > U - iR$$