



Строительные материалы

Лихачев Владислав Александрович, к.х.н.,
доцент

Механические характеристики металлов

План раздела

- 1.1. Контроль за качеством металла.**
- 1.2. Твёрдость металлов.**
- 1.3. Методы определения твёрдости.**
- 1.4. Прочность металлов. Диаграммы растяжения.**
- 1.5. Динамические испытания на ударную вязкость.**
- 1.6. Усталостные испытания.**

Контроль качества металла

На предприятиях **качество металла** контролируется несколько раз, можно выделить три основных метода контроля:

- Входной
- Междуоперационный;
- Выходной

(заключительный).
Во *всех видах* контроля качество металла может определяться за счет определения его **механических характеристик** или с помощью металлографического анализа.

Металлографический анализ – исследование макро- и микроструктуры металла.

Виды контроля металла

- Контроль по **механическим характеристикам** более быстрый, но позволяет определить качественный металл или нет, но не дает представления о том, почему металл плохой.
- **Металлографический анализ** более сложный и трудоемкий позволяет ответить на вопрос, почему металл плохой.

Механические свойства металлов

- Всего чаще определяется **твёрдость** металла.

Характеристика очень легко и быстро определяемая гостирующими методами. Характеристика достаточно интегральная, т.к позволяет предсказывать прочность, пластичность и износостойкость металла.

Прочность металла. Зависит от условий эксплуатации и определяется целым рядом механических характеристик: **предел текучести, предел прочности, ударная вязкость, трещиностойкость, предел усталости** и т.д.

Пластичность.

Это способность металла принимать под действием нагрузки новую форму, не разрушаясь. Описывается **относительным удлинением** и **относительным сужением при разрыве**.

Износостойкость.

Износостойкостью называется способность металла оказывать сопротивление изнашиванию. Описывается **величиной, обратной скорости изнашивания**.

Испытания на твердость металла

Твёрдость – свойство металла оказывать сопротивление пластической деформации при контактном взаимодействии.

Определяется вдавливанием твёрдого наконечника определенной нагрузкой. Твёрдость фиксируется по площади или глубине отпечатка.

Виды испытания на твёрдость отличаются: материалом размерами и формой наконечника и прикладываемой нагрузкой.

- Метод по Бринеллю (HB);
- Метод по Роквеллу (HR);
- Метод по Виккерсу (HV);
- Испытания на микротвёрдость.


Испытания по Бринеллю.

Используется для оценки твёрдости цветных металлов и незакаленных сталей в цехе.

Наконечник – стальной закаленный шарик диаметром 10; 5; 2,5 мм.

Нагрузка задается в кг (187,5 – 3000) кгс или в Н., с помощью машины ТШ-2 (Бринелль)

Если F (P) в Н, то



$$HB = \frac{0,102 \cdot 2F(P)}{\pi D(D - \sqrt{D^2 - d^2})}$$

Определение твердости по Бринеллю

1. Диаметр шарика выбирается исходя из толщины детали.
2. Величина нагрузки исходя из диаметра шарика и предполагаемой твердости материала.
3. **Стандартные испытания** твердости отожженных сталей проводятся шариком 10 мм, при нагрузке $P=3000$ кг, и времени наложения нагрузки 15 сек
4. Диаметр полученного отпечатка определяется с помощью небольшого микроскопа МПБ, прикладываемого к прибору Бринелля.

Достоинства и недостатки испытаний по Бринеллю

Достоинства: заводской метод испытания непосредственно на деталях; точность измерения не зависит от посторонних веществ на поверхности (например, масла) и шероховатости.

Недостатки: ограниченность применения (до 420НВ), велик отпечаток (портится деталь), нельзя измерять твердость тонких листовых материалов.

Испытания по Роквеллу

Наконечник – алмазный конус с углом при вершине 120 °, или стальной закаленный шарик диаметром 1,58 мм;


Испытания по трем шкалам:

HRC – алмазный конус, нагрузка 150 кгс;

HRA – алмазный конус, нагрузка 60 кгс;

HRB – стальной закаленный шарик, нагрузка 100 кгс;

Нагрузка задаётся с помощью прибора ТК-2. И накладывается в два приема: вначале предварительная 10 кг, затем окончательная.



Испытания по Роквеллу

- Глубина отпечатка контролируется с помощью стрелочного механизма часового типа. Твердость по шкале С определяется по формуле:
- $HRC = 100-L$, где $L = (h-h_0)/0,002\text{мм}$
и выражается в условных единицах (55HRC – закаленная сталь, 32HRC – отожженная сталь)
- **HRC** – наиболее употребляемая шкала используется для всех материалов, наконечник алмазный конус.
- **HRA** - шкала для твердых и хрупких материалов, наконечник алмазный конус;
- **HRB** – шкала для мягких материалов, наконечник стальной закаленный шарик.

Достоинства и недостатки испытаний по Роквеллу

- *Достоинства: самый быстрый и цеховой метод испытаний; не зависит от шероховатости; отпечаток небольшой меньше портиться деталь, пригоден для испытаний любых по твердости материалов.*
- *Недостатки: Нельзя проводить испытания тонких материалов, твердость определяется в условных единицах.*

Испытания по Виккерсу

Наконечник пирамидка – алмазная с квадратным основанием и углом при вершине 136°


Нагрузка 1 – 120 кгс. Нагрузка задается с помощью рычажного механизма ТП-2.

Диаметр диагоналей отпечатка измеряется с помощью встроенного в прибор микроскопа.

Стандартные испытания $P = 30$ кгс,

$\tau = 15$ сек.

$$HV = 1,854P/d^2 \text{ кгс}/\text{мм}^2$$



$$HV = 0,189 \frac{F}{d^2}$$

Н/ мм^2

Достоинства и недостатки испытаний по Виккерсу

- **Достоинства метода:**
- используется для оценки любых по твердости материалов;
- может быть использован для оценки твердости листовых материалов.
- **Недостатки:** лабораторный метод, испытания проводятся на образцах с специально подготовленной поверхностью.

Испытания на микротвердость

В основе испытаний на микротвердость лежит метод Виккерса, отличие заключается в величине прикладываемой нагрузки Р, которая составляет от 5 г до 200 г, соответственно отпечаток после вдавливания пирамидки получается очень маленький и для определения диагоналей отпечатка используется металлографический микроскоп с увеличением х300.

Испытания проводятся на приборе ПМТ-3 по ГОСТ 9450-73

Испытания на микротвердость




- Метод может быть использован для определения твердости самых тонких покрытий, толщиной в несколько микрон (гальванических, химических, диффузионных)
- А также для определения твердости отдельных фаз и структурных составляющих сплавов.

Испытания на статическую прочность

- Прочность металла в условиях статических нагрузок оценивается с помощью следующих механических характеристик:
 - σ_t – предела текучести;
 - $\sigma_{0,2}$ – условного предела текучести;
 - σ_b - предела прочности.


Образцы для испытаний на разрыв

Образцы изготавливаются в соответствии с ГОСТ и различаются по длине и сечению.



Испытания на прочность при статических нагрузках

Прочность в условиях статических нагрузок определяется с помощью снятия кривых растяжения металла. Кривые снимаются на разрывной машине.



Испытания на статическую прочность

Диаграмма растяжения состоит из трех участков: упругой деформации ОА, равномерной пластической деформации АВ и сосредоточенной деформации шейки ВС.

Наименьшее напряжение, при котором образец деформируется без заметного увеличения нагрузки, называется *пределом текучести* σ_T


$\sigma_{0,2}$ – *условный предел текучести* – нагрузка, которая оставляет остаточное удлинение 0,2% от первоначальной длины образца.

Напряжение, соответствующее наибольшей нагрузке, предшествующей разрушению, называется *пределом прочности* σ_B или *временным сопротивлением разрыву*

Пластичность металлов

- С помощью кривых растяжения определяются также характеристики пластичности металлов:
- Относительное удлинение- δ
- $\delta = L_{кон} - L_{нач} / L_{нач} \cdot 100\%$;
- Относительное сужение - Ψ
- $\Psi = F_{нач} - F_{кон} / F_{нач} \cdot 100\%$;

Трециностойкость Коэффициент интенсивности напряжений в вершине трещины.



Испытания проводятся на образцах с трещиной

$$K_{1c} = Y \sigma_h \sqrt{\pi C} \text{ кг/мм}^2 \text{ м}^{1/2}$$

Y – коэффициент, учитывающий форму и размеры образца для испытаний


σ_h – нагрузка

C – длина дефекта (трещины)


Прочность металла в условиях ударных нагрузок

- Прочность металлов в условиях ударных нагрузок характеризуется **ударной вязкостью**, которая определяется работой ($\text{Дж}/\text{м}^2$), затраченной на разрушение образца при ударе.
- Ударная вязкость обозначается тремя буквами КСУ, КСВ, КСТ, где буквы U,V,T указывают на вид образца использованного при испытаниях.


Виды образцов при испытаниях на ударную вязкость



KCV



KCU





KCT

Динамические испытания на ударную вязкость

Метод основан на разрушении образца с надрезом одним ударом маятникового копра.

Испытания проводятся по ГОСТ 9454-78 на маятниковом копре.




Прочность металла при наложении динамических переменных нагрузок

- Оценивается с помощью **предела усталости или предела выносливости:**
- σ_R - при асимметричной нагрузке;
- σ_{-1} - при симметричной нагрузке;

Предел выносливости определяется из кривой усталости металла, для снятия которой необходимо иметь не менее 10 образцов.

Усталость металлов


Усталость представляет собой процесс постепенного накопления повреждений в металле под действием переменных напряжений, приводящих к образованию и развитию усталостных трещин.



$A_1 = A_2$ – симметричная нагрузка;

$A_1 \neq A_2$ – несимметричная нагрузка

Усталостные испытания



I – квазистатическое разрушение;

II - малоцикловое разрушение;

III – многоцикловое разрушение.

σ_B – предел прочности металла.

Предел выносливости обозначают σ_{-1} при симметричной нагрузке и σ_R при асимметричной нагрузке

Кривая 1 – усталостная кривая имеет предел.

Кривая 2 - усталостная кривая не имеет предела. В таких случаях принято говорить об условном пределе выносливости, соответствующий нагрузке не вызывающей разрушение образца до 10^7 или 10^8 циклов.

