



Виробництво скла

Савченко Анна

натрій-кальцієве скло




Загальне рівняння




Спосіб добування Na_2O



Забарвлення скла



PbO оксид свинцю (II)





Пляшкове скло



Варіння скла

- провар шихти,
- освітлювання (видалення «мошки» і «звили»),
- студка - обережне охолодження




Дуття скла



Найбільші склоробні підприємства України

- Березанський склозавод
- Рокитнівський скляний завод
- Романівський склозавод
- Костопільський завод скловиробів
- Лисичанський склозавод
- Херсонський завод скляної тари



Дякую за увагу



<http://n-t.ru/ri/kk/hm06.htm>