

Технология

Шиповое соединение,
его элементы и
разметка

*Автор Байда Сергей
Геннадьевич*






справка




Соединения деталей из древесины бывают *неразъёмными* и *разъёмными*. К первым относятся сборка деталей из древесины на гвоздях, на шипах и на клею. Ко вторым — сборка деталей из древесины на шурупах. Более прочными являются изделия с шиповыми соединениями на клею.



Шиповые соединения





Виды шиповых соединений




в — угловое ящичное

а — угловое концевое; б — угловое срединное:


Разметка шипов и проушин



Запиливание проушины



Инструмент



Приемы




а




б




Инструменты для выдалбливания прошин




Последовательность



Обработка шипов и проушин



Крепление и зачистка



Зажим для склеивания



Спасибо за внимание

