




Оформление чертежа





Формат чертежей (от лат. *formato* – придаю форму) – размеры листов чертежей и других конструкторских документов, установленных для всех отраслей промышленности и строительства ГОСТ-2.301 – 68 форматы листов обязательны для всех видов чертежей.

Основной формат А4 (841x1189) имеет площадь 1м². Этот формат последовательно делят пополам и получают:


А1 – 841x594

А2 – 594x420


А3 – 420x 297

А4 – 297x210

Оформление формата А4



Размеры для рамки основной надписи



В основную надпись входит следующая информация

<i>Чертил</i>	<i>Иванов С.</i>	<i>10.9.90</i>			
<i>Проверил</i>					
<i>Школа</i>	<i>Класс</i>		<i>1:1</i>	<i>№ 1</i>	

Все надписи выполняются шрифтом 3,5 мм, кроме названия работы, которую следует выполнять шрифтом 5 или 7.

Контрольные вопросы

- 1. Что такое чертежный формат?*
- 2. Как получить формат А4?*
- 3. В чем заключается оформление чертежа?*
- 4. Чему равны отступы при вычерчивании рамки?*
- 5. Какую информацию заполняют в основную надпись?*

