


Охорона праці в професії “Прохідник”




**Криворізький
професійний гірничо –
металургійний ліцей**

Перед спуском в шахту прохідник повинен:



Одержати в ламповій індивідуальний головний світильник, саморятівник, респіратор, флягу з водою



Перевірити на герметичність акумуляторну батарею головного світильника, протерти корпус і переконатися у відсутності протікання з-під пробок



Перевірити справність саморятівника



Вимоги столової під час спуску і виїзду в механічних підйомах

Не допустимо:



Висовуватися з кліті, триматися,
спиратися на двері кліті під час
її руху



Самовільно відчиняти двері
кліті і ґрати в приствольному
дворі



Заходити і виходити з кліті
після подачі сигналу і при
закритих ґратах



При очікуванні кліті робітник повинен знаходитися не менше,
ніж 10 м від ствола

Вимоги безпеки перед початком роботи

Прибувши на робоче місце, прохідник зобов'язаний:



Ретельно перевірити боки і кривлю виробки, обібрати наявні заколи;



Перевірити перекриття і огорожу гезенків, огорожі частин машин, що обертаються, і устаткування, яке використовується в роботі;



Виконати зовнішній огляд захисного заземлення електромеханічного прохідницького устаткування, наявність на рукоятках машин відповідного ізоляційного покриття;



Перевірити установку скреперної лебідки.





Щоби травм не допускати – 10 **НЕ** нам треба ЗНАТИ

1. Не приступай до роботи без інструктажу.
2. Не виконуй роботу без спецодягу.
3. Не забувай використовувати засоби індивідуального захисту.
4. Не працюй несправним інструментом.
5. Не порушуй технологію виконання робіт.
6. Не порушуй правил переходу колій
7. Не відволікайся під час роботи.
8. Не проходь осторонь порушень охорони праці.
9. Не забудь повідомити про випадок травматизму своєму керівництву
10. Не забувай, що тебе чекають рідні.

Турбота про людину праці є
першочерговою у всі часи. Дотримуйся
правил охорони праці та безпеки
життєдіяльності.

**Дякую за
увагу!**

