

Модуль: «Ручная дуговая сварка чугуна »



Выполнила:

мастер п/о КПК имени Л.Б. Васильева Широва Л. С.

Содержание:

- 1 Введение
- 2 Основная часть
- 3 Заключение



Единственный путь ведущий к знанию - это деятельность. Б. Шоу.




Введение

Обучение по данному модулю проводиться в учебных мастерских.

Методическая цель урока:

показать возможность и целесообразность применение модульной технологии на уроках



Каждый учебный элемент включает в себя:

- 1. Четко сформулированную цель обучения;
- 2. Перечень необходимого оборудования, материалов и вспомогательных средств;
- 3. Проверку усвоения учебного материала: контрольные вопросы и тесты.

Разработана рабочая тетрадь, которая является учебным пособием, предназначенное для освоения определенных практических навыков и теоретических знаний и используемая для самообучения или обучения под руководством мастером п/о.

Модульная технология обучения обеспечивает высокое качество и результативность производственного обучения в ходе подготовки обучающихся выбранной ими профессии.

Тема урока

Урок производственного обучения на тему:

«Выполнение ремонтных работ по устранению трещины в корпусе тисков».



Ход урока


- Организационно мотивационный этап. (5 мин)
 - Проверка готовности групп, оборудования и инвентаря к работе.
 - Мотивация учащихся.
 - Предварительное определение уровня знаний учащихся (лист с заданиями).
- Организация самостоятельной работы учащихся по выполнению ручной дуговой сварки чугуна, соблюдая всех норм ТБ. (10 мин)
 - Выдача задания (лист с заданием).
 - Ручная дуговая сварка чугуна. Ремонтные работы по устранению трещины в корпусе тисков.
 - Наблюдение за деятельностью учащихся по выполнению задания (лист наблюдения).
 - Индивидуальное инструктирование учащихся по вопросам, вызвавшим затруднение.
- Подведение итогов работы. (20 мин)
 - Бракераж.
 - Дополнительные вопросы по результатам урока (устный опрос).
 - Заполнение дневников.

Тип. КамАЗа. 1986 г.

Пвиз.	. Nº 1192	пл. П	одинсь и да			RAIIHO			пись и д	дата	1	0.	< 130	2213	3									
				MEXAL	НИЧЕСІ	КОЙ ОБ	РЛБО	ГКИ			_							···						
Homen	не н				Наименование Масс и марка материала детали				профиль и размер						racea `									
					_					17,	TUC	KU 442	YHHE	10		i								
	. оди. 16. дет	r	Обор	удовани∈	е (наих	еновани	е, моде	эль)		-	код	способленне пи наиме-										Охлах	кденис	F
<u> </u>	<u> </u>	1	· <u></u> -	·		Инст	румен	т (кол	п наи	ENTOH		вание	<u> </u>	Pa	СЧСТ	раз:	VI.		1	Реж	HM Q	браб.	Ī	
Honep	neperoda (Содери	кание пере:	хода	вспо	могател	bullius 		жущий			измерите	й шиаг	дна	метр оина	дли		t	i	5	\ \mathre{\gamma}	V	To	Тв
55-00-00-0		2440	MKU NO)3 <i>ep</i> x-	Men	MANAL	14.			312,555							-		57 247					
1		CITL				MKA.										-			ļ		_		<u> </u>	<u></u>
1	1/2	JCU	UBKO L	1 421	71111	15120 R	C1.11	<u>.</u>						+		-			 -	<u> </u>	-			
·	ON	e HU	18 MPE	100	UNC	MIN	1811-							+					-		1	 	-	
3	2/	13 G. 13 E.C	KOZO 1	7PO-	HO.	7744	ao							+-					+-					-
			1CHUS		7									1							<u> </u>			
3			BOPUM						<u> </u>															
Ì	HE	14.	HUZPEL	3 KUP																				
														Разр	аб.								220 10	Лист
			_				-				 													11-01
		Изм.Л	ист X) доку	ym. Hor	цпись	Дата	Цам.	Лист	№ док	ум.	110	одпись Да	rai	Н. ко	итр.									1,1-0,

Форма 02.00.083

Hus. N	№ под	л. Под	пись и дат	ОПЕ	ЕРАЦИ	.№ Инв. № Инв. № В КОЙ ОБ	КАРТА		пись и да	Ta		OK	13022	1.3								
Номер цеха	Номер Номеронание операпи					Наименование Мас и марка материала дета										ласса						
Кол. о			Обору	дование	е (наи	менование		8	1	При ко н	СКО 9 испособл оди наим ование	ение,								Охлаж	сдение	÷
Номер перехода	С	одержа	ние перех	ода		омогател	ьный		и наиме жуший	≘нова		ителы	д д	^р асчет иаметр ирина		ŧ	i	Реж S	M OF	раб. V	То	Тв
	MA		NUČKO. HOŪ,		<i>j</i> .1	УСРЕЛЬ. ПЕЧЬ	HC19	le ve		-												<u> </u>
<i>4.</i>	-2243	Comment of Comment	CYP M	^p euzu	ЭЛ MCY	EKMPL OKU Lj	9-4.															-
													·									
	<u> </u>												Pa	зраб.			<u> </u>			<u> </u>		Лист
	- - V	1зм.Лис	т № доку	м. Под	іпись	Дата	Иэм.	Лист	№ докум	4. J	Тодпис ь	Дата	Н. 1	контр.	•							Л-о













Курс: Выполнение электросварочных работ.

Модуль: Ручная дуговая сварка чугуна.

Результат 3. Выполнять ручную дуговую сварку чугуна, соблюдая всех норм ТБ.

Лист наблюдения.

1						
	Организаци	Выбор	Очистка	Контроль	Общая	примечани
Ф.И.О	Я	режима	деталей	Качества	оценка	е
	Сварочного	сварки	под	сварного		
	поста		сварку	шва		
				A		4
				r \ \ \		
						•
4					1577	

Проверка степени усвоения материала (устно).

- 1. Каким образом устраняют образование трещин в сварочном шве при сварке чугуна.
- 2. Что необходимо применять, если длина трещины превышает 10 см?
- 3. чем отличается холодная сварка чугуна от горячей сварки чугуна?

Эталонные ответы к листу.

- 1. Трещины в сварочном шве при сварке чугуна устраняют обязательным предварительным подогревом, так как при этом уменьшается разность температур основного металла и металла в зоне соединения, тем самым снижается температурные напряжения при сварке.
- 2. Необходимо применять способ холодной сварки чугуна с применением стальных шпилек. Заварку шва с обвари шпилек кольцевыми валиками, а затем накалывают круговые швы и окончательно заполняют завариваемый шов металлом.
- 3. Холодной сваркой чугуна называют сварку без предварительного нагрева, а горячая сварка чугуна с предварительным нагревом.

Дневник урока

Чтобы зафиксировать, настолько успешно прошло занятие, предлагаю вам записать каждую деталь вашей работы в течение урока.

Если довольны, удовлетворены или разочарованы тем, как прошел урок и ничего не хотите добавить, то отметьте галочкой в соответствующей клеточке

	Довольны	Удовлетворены	Разочарован ы	Комментари и
Был ли урок интересен ?				
Насколько понятны были сформулированы вопросы ?				
Как вы себя чувствовали выполняя работу?				
Как реагировал мастер п/о на ваши вопросы и затруднения ?				
Достаточно ли было времени для выполнения работы ?				
Ваша оценка данного занятия в целом ?				

Материалы оценки компетентности (в двух вариантах)

Каждый вопрос имеет один или несколько правильных ответов. Выберите верные:

- 1. Чугуном называется сплав железа с углеродом, содержащий углерод от:
 - а) от 1 до 2%
 - б) от 2 до 4,65%
 - в) от 2 до 6,67%
- 2. Перед началом работы, необходимо:
 - а) надеть спецодежду, приготовить защитную маску
 - б) проверить надежность заземления корпуса сварочного аппарата
 - в) выключить вытяжную вентиляцию
- 3. На какую минимальную ширину свариваемые кромки и прилегающая к ним зона металла должны быть очищень от влаги, масла и загрязнений до чистого металла?
 - а) 5мм
 - б) 10мм
 - в) 20мм

Вопрос	Варианты ответов						
	а	б	В				
1			+				
2	+	+					
3							



Каждый вопрос имеет один или несколько правильных ответов. Выберите верные:

Подготовка металла под сварку заключается в:

- а) правке;
- б) очистке;
- в) разметке;
- г) резке и сборке.

Во время работ сварщик обязан:

- а) не смотреть на пламя вольтовой дуги без маски;
- б) отключить сварочный аппарат от сети;
- в) при смене электродов огарки бросать в металлический ящик.

Укажите как следует надевать брезентовую куртку и брюки сварщика:

- а) спецодежда должна быть одета на выпуск;
- б) куртка должна быть заправлена в брюки;
- в) куртка должна быть одета на выпуск, брюки заправлены в ботинки.

Вопрос	Варианты ответов								
	а	б	В	Γ					
1	+	+	+	+					
2									
3	+								

