

Империя проводов







Игра-Аукцион

Ваша плата

ЗНАНИЯ

Лист учета

№	Товары	1	2	3
1 лот	Правила ТБ по:			
2 лот	Провод:			
3 лот	Инструменты для Разметки и оголения:			
4 лот	Инструменты для скручивания			
5 лот	Материалы для изоляция:			

Товары первого Желтого лота:

СТАНКИ ТОКАРНОЙ ГРУППЫ

ОПАСНЫЕ ЗОНЫ СТАНКА

ВЫПОЛНИТЕ СТАНОК ДЛЯ ОБРАБОТКИ ОПЕРАЦИЯМ!

ОПАСНО!

НЕ СКОБАЧИВАЙТЕ ДЕЛАТЬ НА КОРОТКОЕ СКОРОСТЬ УДАВШАЯ ОТ ВИБРАЦИИ ДЕТЕЛИ МОЖЕТ НАЙТИ ТРАМПУ

РАБОЧЕЕ МЕСТО ТОКАРЯ

- Панель местного освещения
- Искусственная тубина
- Напольная решетка
- Ткань для защиты

ВАЖНО! ЗАЩИТИТЕ СЕБЯ ОТ ВИБРАЦИИ И ШУМА

ОБЯЗАТЕЛЬНО ОБРАБОТАЙТЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ЗАЩЕЛ

ПРИ ОБРАБОТКЕ КРИВОГО И ВЫПЯТЫЕ МАТЕРИАЛЫ ИСПОЛЬЗУЙТЕ РЕЗЬ - ПЛЫСМАРЖИКОПРОТЯЖКА

ПРИ НАРЕЗАНИИ РЕЗЬИ ИСПОЛЬЗУЙТЕ РЕЗЬИ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ОТВОДА РЕЗЬИ

ПРИ ОБРАБОТКЕ ВОЗВУХ МАТЕРИАЛЫ ИСПОЛЬЗУЙТЕ РЕЗЬИ СО СТРУЖКОПОГЛОЩАЮЩЕЙ КАНАВКОЙ

2



ТБ по электротехнике

ДОЛБЛЕНИЕ И СВЕРЛЕНИЕ

ЭЛЕКТРОДОБЕЖНИК

СЕРЬЕЗНООБЛЕЖЕННЫЙ СТАНОК

СВЕРЛИЛЬНЫЙ СТАНОК

СВЕРЛИЛЬНО-ПАЗОВАЛЬНЫЙ СТАНОК

ЭЛЕКТРОДРЕЛЬ

ПОДЪЕЖЕНИЕ РУК ПРИ РАБОТЕ БОЙКОМ И КИЛКОМ

ТРЕБОВАНИЕ К ИНСТРУМЕНТУ

ОСТАВЬТЕ ЗАЩИТНУЮ РАБОЧЕЮ КРОШКУ

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДОБЫТИЯ

ОПАСНО

ТБ по деревообработке

ТБ по металлу

Оборудование, инструменты и приспособления

- 1 - стачиватель
- 2 - сверло
- 3 - пассатижи
- 4 - нож
- 5 - булавка
- 6 - зажим
- 7 - линейка
- 8 - карандаш
- 9 - ручка
- 10 - отвертка
- 11 - ключ
- 12 - плоскогубцы
- 13 - дрель
- 14 - шлифовальный диск
- 15 - транспортир
- 16 - угольник
- 17 - штатив

Опасные факторы:

- 1 - травмирование рук;
- 2 - ожоги;
- 3 - поражение электрическим током;
- 4 - пожар.

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ОГНЕУШЕИТЕЛИ

ДЕФЕКТЫ, ПРИ КОТОРЫХ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ РАБОТА СТАКОВ

ПРАВИЛА УПРАВЛЕНИЯ МАШИНОЙ

ИНВЕНТАРЬ ПОЖАРНОГО ЦИТА

ТРЕБОВАНИЕ К ЭЛЕКТРОПОДКОРМКАМ

УСТАНОВКА ДЛЯ ГАБОУЩЕГО ИСКУ

СКОПАДРОВАНИЕ ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ

ОПАСНЫЕ ФАКТОРЫ

ПИЛЕНИЕ

ТРЕБОВАНИЕ К ИНСТРУМЕНТУ

РАБОТА ЭЛЕКТРИФИЦИРОВАННЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ

ПРИЕМЫ РУЧНОГО ПИЛЕНИЯ

Товары второго зеленого лота:



7871306.deal.by

медный



катанка стальной



ПВС



Товары третьего Синего дота:



НОЖ



индикаторы



отвертки



пассатиж



плоскогубцы



карандаш



угольник



Бокорез, кусачки

Товары четвертого Красного дота:




НОЖ



индикаторы



отвертки



пассатиж



карандаш



угольник



плоскогубцы



Бокорез, кусачки

Товары пятого Фиолетового лота:



СИЗЫ



Изолирующие материалы




ИЗОЛЕНТА





Правила безопасной работы

- Одеть спец одежду
- Работать только исправным инструментом.
- Соблюдать особую осторожность при работе с монтерским ножом.
- Снятие изоляционной оболочки и зачистку токоведущей жилы выполнять только на подкладной доске, нож держать наклонно, резать от себя.
- Ручки кусачек, плоскогубцев и пассатижей, держать в обхват, не закладывая пальцы между ними.
- Соединительные скрутки затягивать туго.
- Изоляцию проводов выполнять надёжно.
- После завершения убрать рабочее место



Способы скрутки проводов




Ответвление простое



Ответвление желобком




Ответвление бандажное




Параллельная простая



Параллельная желобком



Параллельная бандажная



Последовательная простая



Последовательная желобком



Последовательная бандажная



Вывод

Провода являются важнейшим компонентом электрической сети, и чтобы не возникали случаи возгорания, замыкания проводов, последствия которые могут быть ужасными, важно знать, что представляют из себя, из чего состоят, какие функции выполняют. А главная задача электрика вовремя и качественно устранить неполадки, связанные с ними.