

# Классификация сталей

**Составитель:**  
**учитель технологии**  
**Якушев Дмитрий Алексеевич**

- Стали классифицируют по химическому составу, качеству, степени раскисления, методу придания формы и размеров, назначению.
- По химическому составу стали разделяют на углеродистые и легированные.



# Углеродистые стали

- Углеродистые стали сочетают удовлетворительные механические свойства с хорошей обрабатываемостью.
- Углерод является основным элементом в углеродистых сталях и определяет комплекс свойств сталей этой группы.

# По концентрации углерода

- **низкоуглеродистые.**  
**(содержание углерода до 0,3 %);**
- **среднеуглеродистые.**  
**(содержание углерода от 0,3 до 0,5 %);**
- **высокоуглеродистые.**  
**(содержание углерода более 0,5 %).**

# По качественному признаку углеродистые стали делятся на:

- стали обыкновенного качества групп А, Б, В.  
Стали группы А поставляют с гарантированными механическими свойствами, химический состав не указывается.  
Стали группы Б поставляют с гарантированным химическим составом, механические свойства не указываются.  
Стали группы В поставляют с гарантированными механическими свойствами и химическим составом.
- качественные стали — содержат меньше вредных примесей.


# Маркировка углеродистых сталей

- Маркировка сталей **обыкновенного качества** включает:
- буквы Б или В (обозначают группу стали, группа А не указывается);
- буквы Ст (обозначают «сталь»);
- цифры от 0 до 6 (условный номер, связан с содержанием углерода);
- букву Г (обозначает сталь с повышенным содержанием марганца);
- индекс кп, пс или сп (обозначает степень раскисления).

# Содержание углерода в сталях обыкновенного качества

Марка стали	Углерод, %
Ст0	< 0,23
БСт1сп	0,06–0,12
БСт2сп	0,09–0,15
БСт3сп	0,14–0,22
БСт4сп	0,18–0,27
БСт5сп	0,28–0,37
БСт6сп	0,38–0,49

# Примеры маркировки сталей обыкновенного качества:



# Маркировка качественных сталей включает:


- **две цифры (обозначают среднее содержание углерода в сотых долях процента)**
- **букву Г (обозначает сталь с повышенным содержанием марганца)**
- **букву К (обозначает котельную сталь)**
- **индекс кп или пс (обозначает степень раскисления для кипящих и полуспокойных сталей).**

# Содержание углерода в качественных сталях

Марка стали	Углерод, %
08	0,05–0,12
10	0,07–0,14
20	0,17–0,24
30	0,27–0,35
40	0,37–0,45
45	0,42–0,50
50	0,47–0,55
60	0,57–0,65
80	0,77–0,85

# Примеры маркировки качественных сталей:


Сталь марки 08пс



полуспокойная

среднее содержание  
углерода 0,08 %

Сталь марки 10 (спокойная)



среднее содержание  
углерода 0,10 %

# Легированные стали

- **низколегированные**  
**(содержание легирующих элементов в сумме менее 2,5 %);**
- **среднелегированные**  
**(содержание легирующих элементов в сумме от 2,5 до 10%);**
- **высоколегированные**  
**(содержание легирующих элементов в сумме более 10%).**

# Маркировка легированных сталей

- цифры (обозначают среднее содержание углерода в сотых долях процента);
- букву (обозначает легирующий элемент);
- цифры после буквы (обозначают содержание легирующего элемента в процентах — если содержание элемента менее 1 %, то цифра не ставится);
- буква А в конце (обозначает высококачественную сталь, содержащую незначительное количество вредных примесей).

# Каждый легирующий элемент обозначается буквой.


Легирующий элемент	Химический символ	Обозначение
Алюминий	Al	Ю
Азот	N	А
Бор	B	Р
Ванадий	V	Ф
Вольфрам	W	В
Кобальт	Co	К
Кремний	Si	С
Марганец	Mn	Г
Медь	Cu	Д
Молибден	Mo	М
Ниобий	Nb	Б
Никель	Ni	Н
Титан	Ti	Т
Хром	Cr	Х
Цирконий	Zr	Ц

# Пример маркировки легированных сталей:

4	X	12	N	8	G	8	M	F	B
хром									ниобий
									ванадий
									молибден
									содержание марганца — 8 %
									марганец
									содержание никеля — 8 %
									никель
									содержание хрома — 12 %
									хром
									содержание углерода — 0,04 %

12	X	18	N	10	T
хром					титан (содержание менее 1 %)
					содержание никеля — 10 %
					никель
					содержание хрома — 18 %
					хром
					содержание углерода — 0,12 %


По степени раскисления стали разделяют на спокойные, полуспокойные, кипящие.




# Степени раскисления

- Раскисление — процесс удаления из жидкого металла кислорода.
- Степень раскисления указывается в марке стали следующими индексами:
  - кипящая — «КП»;
  - полуспокойная — «ПС»;
  - спокойная — «СП».
- Кипящие, полуспокойные и спокойные стали отличаются содержанием технологических примесей.

По назначению стали разделяют на конструкционные, инструментальные и стали с особыми свойствами



# По назначению



# Конструкционные стали

- Конструкционные стали применяются для изготовления оборудования, строительных конструкций и других сооружений.
- Общего назначения (Ст.3, 10, 45, 40Х и др.)
- Повышенной прочности (9Г2С, 10ХСНД и др.).
- Высокопрочные (30ХГСНА, 30Х2ГСН2ВМ, 40ХГСН3ВА и др.).
- Валковые (9Х2МФ, 45ХНМ и др.).
- Подшипниковые (ШХ15 и др.).
- Автоматные (А20, АЗО, АС20ХГНМ и др.).


# Инструментальные стали

- Углеродистые (У8, У8А, У12А и др.).
- Легированные (9ХС, ХВГ, ХВСГ и др.).
- Бысторежущие (Р6М5, Р9М4К8, Р6М5К5, Р9К10, Р10К5Ф5 и др.).

# Стали с особыми свойствами

- Стали с особыми свойствами — это высоколегированные стали для изготовления оборудования, работающего в особо неблагоприятных условиях.
- Теплоустойчивые (25ХМФ, 15Х1М1Ф и др.).
- Жаропрочные (1Х12Н2ВМФ, 4Х12Н8Г8МФБ, 3Х19Н9МВБТ и др.).
- Жаростойкие (20Х23Н18, 15Х25Т и др.).
- Коррозионно-стойкие (12Х18Н10Т, 20Х13 и др.).

По методу придания формы и  
размера различают литые,  
кованые, катаные стали.



# Контрольные вопросы

- 1. Стали классифицируют по:
  - а) химическому составу;
  - б) назначению;
  - в) качеству.

- 2. По качественному признаку углеродистые стали делятся на:
  - а) качественные;
  - б) обычного качества;
  - в) легированные.

- 3. Что означает цифра в маркировке «Ст3»?
- а) Содержание углерода 0,3 %.
- б) Условный номер.
- в) Содержание углерода до 3 %.

- 4. В маркировке легированных сталей буква Н указывает на содержание в стали.
  - а) ниобия;
  - б) никеля;
  - в) легирующих элементов.

- 5. Сталь 10 содержит углерода:
- а) менее 0,07 %
- б) 0,1 %,
- в) 0,2-0,3 %

- 7. Нержавеющая сталь О8Х18Н10Т содержит:
  - а) хром;
  - б) ниобий;
  - в) титан.

- 8. К сталим с особыми свойствами относятся:
  - а) жаростойкие;
  - б) общего назначения;
  - в) коррозионно-стойкие.

- 9. Сталь 12Х1МФ содержит:
  - а) 12% хрома;
  - б) 1,2% углерода;
  - в) 0,12 % углерода