

Механическая обработка



МЕХАНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА

Механическая обработка — обработка заготовки из

различных материалов при помощи механического воздействия различной природы с целью создания по заданным формам и размерам изделия или заготовки для последующих технологических операций.

Виды механической обработки:


1. Обработка резанием, осуществляется на металлорежущих станках путём внедрения инструмента в тело заготовки с последующим выделением стружки и образованием новой поверхности. Виды резания:
 - наружные цилиндрические поверхности — точение, шлифование, притирка, обкатывание, суперфиниширование;
 - внутренние цилиндрические поверхности — растачивание, сверление, зенкерование, развертывание, протягивание, шлифование, притирка, хонингование, долбление;
 - плоскости — строгание, фрезерование, шлифование.
2. Обработка методом пластической деформации - осуществляется под силовым воздействием внешней силы, при этом меняется форма, конфигурация, размеры, физикомеханические свойства детали. Это процессы: ковка, штамповка, прессование, накатывание резьбы.

ТОКАРНОЕ ДЕЛО

Токарная обработка — это обработка резанием наружных и внутренних цилиндрических и конических поверхностей, торцевание, отрезание, снятие фасок, обработка галтелей, прорезание канавок, нарезание внутренних и наружных резьб на токарных станках. Точение — одна из самых древних технических операций, которая была автоматизирована с помощью примитивного токарного станка.

ПРЕДЫСТОРИЯ


Egyptian Lathe
Circa 300 B.C.




Древнеегипетский токарный станок приблизительно 300 век до нашей эры



Древнекитайский токарный станок с ножным приводом



Древний токарный станок, вращающийся с помощью лука




Древний токарный станок ручного привода. Обтачиваемое изделие, установленное на двух деревянных стойках, обрабатывали два человека. Один вращал при помощи веревки изделие то вправо, то влево, а другой держал в руках режущий или скользящий инструмент и обрабатывал им изделие.


ПРЕДЫСТОРИЯ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)




Средневековый токарный станок с оцепом (гибкой жердью). Оцеп связан с педалью веревкой, обвивающей деталь. При нажатии на педаль деталь закручивается, при отпускании делает обратное движение. Позднее оцеп стали делать жестче и связывать с маховиком, что позволяло запасать значительную энергию. Вследствие этого изобретения токарь свободно владел двумя руками для удержания резца, хотя мог точить только тогда, когда деталь вращалась в нужном направлении. Процесс изготовления становится более рациональным.



Старинный русский токарный станок



Токарный станок, изготовленный на Тульском оружейном заводе в середине 18 века





Токарный станок середины 19 века со ступенчатым шкивом


ЭЛЕМЕНТЫ РЕЗАНИЯ

ОБРАЗОВАНИЕ СТРУЖКИ ПРИ РЕЗАНИИ

Стружка надлома Стружка скалывания




Стружка сливная




При обработке металлов резанием в зависимости от их физико-механических свойств образуются различные виды стружек. Основные виды стружек были установлены и изучены проф. И. А. Тиме, который выделил три вида: стружку надлома, скалывания и сливную. Сливная стружка образуется при обработке меди, при обработке чугуна образуется надломная, при обработке твёрдых материалов (сталей, победитов) — стружка скола.

ПОВЕРХНОСТЬ ЗАГОТОВКИ В ПРОЦЕССЕ ЕЁ ОБРАБОТКИ РЕЗЦОМ




В процессе обработки на заготовке различают: обрабатываемую поверхность, с которой срезается слой металла; обработанную поверхность, с которой слой металла срезан и превращён в стружку; поверхность резания, образованную главной режущей кромкой инструмента и являющуюся переходной между обрабатываемой и обработанной поверхностями.

Поперечное сечение срезаемого слоя



- t — глубина резания;
- a — толщина срезаемого слоя;
- b — ширина срезаемого слоя;
- s_o — подача за один оборот заготовки;
- f — площадь поперечного сечения срезаемого слоя;
- φ — главный угол в плане режущего лезвия

Остаточное сечение срезаемого слоя




- φ' — вспомогательный угол в плане режущего лезвия;
- H — высот остаточного сечения срезаемого слоя

ТОКАРНЫЕ РЕЗЦЫ

Виды резцов в зависимости от направления движения

подачи D_s


Левый Правый



Формы головок резцов

Прямая

Отогнутая




Оттянутая

влево


симметрично

вправо




КЛАССИФИКАЦИЯ РЕЗЦОВ ПО СПОСОБУ КРЕПЛЕНИЯ РЕЖУЩЕЙ ЧАСТИ


Цельный




Сваренный встык



С припаянной
пластиной




С механическим
креплением пластины




КЛАССИФИКАЦИЯ РЕЗЦОВ ПО НАЗНАЧЕНИЮ


Проходной
прямой




Проходной
отогнутый




Проходной
упорный




Подрезной




Отрезной



Прорезной




Резьбовой




При работе на токарных станках наиболее часто используют проходные прямые, проходные отогнутые, проходные упорные, отрезные, прорезные и резьбовые резцы. Проходные прямые резцы предназначены для обработки наружных поверхностей с продольной подачей. Проходной отогнутый резец наряду с обтачиванием с продольной подачей может применяться для подрезания торцов с поперечной подачей. Проходной упорный резец применяется для наружного обтачивания с подрезкой уступа под углом 90° к оси. Отрезной резец предназначен для отрезания частей заготовок и протачивания кольцевых канавок.

КЛАССИФИКАЦИЯ РЕЗЦОВ ПО НАЗНАЧЕНИЮ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)


Расточной
для сквозных отверстий




Фасонный
призматический



Расточной для глухих
отверстий (упорный)




Фасонный круглый
(дисковый)



ТОКАРНЫЕ СТАНКИ (КЛАССИФИКАЦИЯ)



Токарно-винторезный




Винторезный высокой точности



Лоботокарный



Комбинированный



Токарно-револьверный прутков



Тяжёлый токарный




Вальцетокарный

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ


ШТАНГЕНИНСТРУМЕНТЫ




Штангенциркуль ШЦ-I



Штангенциркуль ШЦ-II



Штангенциркуль ШЦ-III




Штангенглубиномер




Штангенрейсмас

ИНДИКАТОРНЫЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ


ИНДИКАТОР ЧАСОВОГО ТИПА



Измерение индикаторной скобой




Измерение индикаторной скобой вала большого диаметра




МИКРОМЕТРИЧЕСКИЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ


МИКРОМЕТР



РЫЧАЖНЫЙ МИКРОМЕТР



МИКРОМЕТРИЧЕСКИЙ ГЛУБИНОМЕР



МИКРОМЕТРИЧЕСКИЙ НУТРОМЕР



КОНТРОЛЬ ПОВЕРХНОСТЕЙ

КОНТРОЛЬ РЕЗЬБОВЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Резьбовые калибры

Пробка




Роликовая скоба



РЕЗЬБОВЫЕ КАЛИБРЫ
Предельная пробка со вставками
и коническим хвостовиком
от 1 до 100 мм



Предельная пробка с насадками
от 52 до 90 мм



ПР — проходной калибр; НЕ — непроходной калибр

НАБОР РЕЗЬБОВЫХ ШАБЛОНОВ




РЕЗЬБОВОЙ МИКРОМЕТР СО ВСТАВКАМИ




КОНТРОЛЬ КОНИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Универсальным угломером


Универсальный угломер




Измерение закрепленной конусной детали



Примеры пользования угломером



Контроль - калибр пробкой



ФРЕЗЕРОВАНИЕ

Фрезерование – обработка резанием металлов и неметаллических материалов, при которой режущий инструмент – фреза имеет вращательное движение, а обрабатываемая заготовка – поступательное.

Применяется для обработки плоскостей, криволинейных поверхностей деталей, резьбовых поверхностей, зубьев зубчатых и червячных колес и т. д.

В процессе фрезерования участвуют два объекта — фреза и заготовка. Заготовка — это будущая деталь.

Фреза и фрезерование изобретены в Германии и Австрии в 17-18 веке.

Официальным изобретателем фрезерного станка является англичанин Уитни который получил патент на фрезерный станок в 1818 г.

Фреза — режущий многолезвийный инструмент в виде тела вращения с зубьями.


Классификация фрезерования может происходить по разному:

- по направлению движения
- по расположению шпинделя станка
- по типу фрезы

Фрезерование

Встречное


Попутное




Фрезы имеют остроконечную или затылованную форму зуба. У фрез с остроконечными зубьями передняя и задняя поверхности плоские. У фрез с затылованными зубьями передняя поверхность плоская, а задняя выполнена по спирали Архимеда; при переточке по передней поверхности профиль зуба фрезы сохраняется.

Фрезы

**С острозаточенными
зубьями**




**С затылованными
зубьями**



Цилиндрические фрезы

С прямыми зубьями




С винтовыми левыми зубьями



С винтовыми правыми зубьями



Обработка плоскости




Цилиндрические фрезы применяются на горизонтально-фрезерных станках при обработке плоскостей. Эти фрезы могут быть с прямыми и винтовыми зубьями.

Их изготавливают из быстрорежущей стали, а также оснащают твердосплавными пластинками.

Дисковые фрезы


Двухсторонняя

Трехсторонняя



Дисковые фрезы пазовые, двух- и трехсторонние используются при фрезеровании пазов и канавок.

Пазовые дисковые фрезы имеют зубья только на цилиндрической поверхности и предназначены для обработки относительно неглубоких пазов.



Пазовая



Двухсторонняя




Трехсторонняя

Двухсторонние и трехсторонние фрезы имеют зубья, расположенные не только на цилиндрической поверхности, но и на одном или обоих торцах.

Концевые фрезы


Работает
периферией

Может работать одновременно
периферией и торцом



Модульная

Для обработки
специальных пазов
(фрезерует Т-образный паз)



Концевые фрезы


применяются для обработки глубоких пазов в корпусных деталях контурных выемок, уступов, взаимно перпендикулярных плоскостей. Такие фрезы, как правило, изготавливаются с винтовыми или наклонными зубьями. Модульные фрезы предназначены для обработки зубьев колес в индивидуальном производстве методом копирования. Различают два типа модульных фасонных фрез: дисковые и пальцевые.

Фреза торцевая предназначена для обработки плоских поверхностей. Ось вращения устанавливается перпендикулярно обрабатываемой плоскости детали. При вращении зубья торцевой фрезы по очереди вступают в контакт с материалом.


Торцовые насадные фрезы

Цельная

Со вставными ножами




Червячные фрезы являются наиболее распространенным зуборезным инструментом и применяются для чернового и чистового зубонарезания. Как показывает опыт заводов тяжелого машиностроения, червячные фрезы с приварными зубьями оказываются проще в изготовлении.



На некоторых предприятиях крупные червячные фрезы выполняются литыми из быстрорежущей стали.

Угловые фрезы

Двухугловая
симметричная



Двухугловая
несимметричная



Фреза


D_{sup}

D_{sup}


Заготовка




Угловые фрезы используются при фрезеровании угловых пазов и наклонных плоскостей. Угловые фрезы находят широкое применение в инструментальном производстве для фрезерования стружечных канавок различных инструментов. Двухугловые фрезы работают более плавно.



Одноугловая



Двухугловая
несимметричная



Двухугловая
симметричная


Фасонные фрезы - это фрезы с фасонной режущей кромкой. Они используются на любом фрезерном станке, сравнительно легко обрабатывая сложные поверхности с высокой степенью точности и чистоты. В ряде случаев, фасонная фреза является единственным инструментом, которым можно обработать сложный профиль изделия.



Фасонные фрезы

Концевая


Дисковая




Наибольшее распространение получили фасонные фрезы при обработке винтовых и цилиндрических поверхностей.

ФРЕЗЕРОВАНИЕ КОНЦЕВОЙ ФРЕЗОЙ


Паза типа «ласточкин хвост»




Квадрата



Винтовых поверхностей
Пальцевой фрезой




Шпоночной канавки




ТИПЫ ФРЕЗЕРНЫХ СТАНКОВ


**Вертикально-фрезерный
консольный станок**




**Карусельно-фрезерный
двухшпиндельный станок
непрерывного действия**




**Продольно-фрезерный
одностоечный станок**




**Вертикально-фрезерный
бесконсольный станок**




**Продольно-фрезерный
двухстоечный станок**




**Гравировальный
копировально-фрезерный
станок с пантографом**



**Широкоуниверсальный
консольно-фрезерный станок**




**Горизонтально-фрезерный
консольный станок**



ОБЩИЙ ВИД ГОРИЗОНТАЛЬНО- ФРЕЗЕРНОГО КОНСОЛЬНОГО СТАНКА

Станок предназначен для выполнения разнообразных фрезерных работ цилиндрическими, торцевыми, концевыми, фасонными и другими фрезами.

Применяются в условиях единичного, мелкосерийного и серийного производства.



ШЛИФОВАЛЬНЫЕ КРУГИ

Виды шлифовальных кругов




Шлифовальные круги применяются во многих областях машиностроения и строительства и незаменимы для шлифования и обдирки деталей и изделий из металла, камня а также для заточки режущего инструмента.

Инструмент с биметаллическим алмазным режущим слоем (БАРС)



Специальные прерывистые круги для шлифования многогранных пластин

Общий вид



- Преимущества прерывистого шлифования:
- уменьшаются силы резания;
 - отходы производства не обволакивают алмазные зерна и не забивают поры на рабочей поверхности круга
 - обеспечивается свободный выход стружки из зоны контакта с деталью;
 - улучшаются условия для отвода теплоты.