

# Последовательность изготовления юбки

Учитель МОУ СОШ №4  
Лазарева Наталья  
Сергеевна

# Этапы работы

- i Подготовка ткани
- i Раскрой ткани
- i Подготовка деталей кроя к обработке
- i Подготовка юбки к примерке
- i Примерка юбки
- i Обработка юбки после примерки
- i Обработка застёжки
- i Обработка верхнего среза юбки
- i Обработка нижнего среза юбки
- i Окончательная обработка


# Подготовка ткани к раскрою

- Проверить качество ткани:
- Характер рисунка, дефект ткани
- Определить длину и ширину, лицевую сторону ткани, направление долевой нити
- Выполнить ВТО





# Раскрой ткани

- Настил ткани: в сгиб в разворот
- Раскладка выкроек на ткани
- Вырезать детали кроя по линиям припуска на обработку
- ПБР




# Подготовка деталей кроя к обработке

- Проложить контрольные линии по середине деталей, на пересечении линии бёдер с линией бока
- Перенести копировальными строчками или резцом линии бока, вытачки




# Подготовка юбки к примерке

- Смётывание складки, вытачек, боковых срезов
- Подготовка верхнего и нижнего срезов юбки
- ПБР с иглами, булавками, ножницами



# Примерка юбки



- Надеть юбку
- Уточнить ширину, по линии талии, бёдер, положение вытачек, длину изделия
- ПБР с иглами, булавками



# Обработка юбки после примерки


- Исправление дефектов
- Стачивание вытачек, боковых срезов
- Стачивание складки
- Обмётывание срезов
- Выполнение ВТО, ПБР







# Обработка застёжки

- Заметать боковые срезы юбки
- Приметать застёжку-молнию
- Настрочить застёжку-молнию
- ПБР
- Выполнить ВТО





# Обработка верхнего среза юбки

- 2 Способа:
- Обработка притачным поясом
- Обработка корсажной лентой



# Обработка нижнего среза юбки

- Швом в подгибку с закрытым срезом, с обмётанным срезом
- С использованием клеевой паутинки
- ПБР
- Выполнение ВТО



# Окончательная обработка юбки

- Выполнить отделочные работы
- Удалить сметочные строчки
- Почистить юбку
- Выполнить ВТО
- Показ модели

