


Лабораторные вспомогательные принадлежности

Существует множество видов вспомогательных принадлежностей:

- * Штативы
- * Держатели
- * Пинцеты
- * Асбестовые сетки
- * Шпатели
- * И многое другое

Штативы







Штативы бывают 2 видов :

- * Штатив Металлический
- * Штатив для пробирок


Держатели





Держатели служат для укрепления в зажиме пробирки при нагревании.

Пинцеты





Пинцеты служат для захвата небольших предметов, например для взятия разновесок и во многих других случаях

Асбестовые сетки





Служат для защиты стеклянной посуды от открытого
огня.

Шпатели





Используются при насыпании реактивов, отборе других веществ , при взвешивании.