

Основы индукционных технологий




Содержание


1. Введение
2. Технологии индукционного нагрева
3. Диапазоны мощностей, времен нагрева и частот
4. Выбор частоты при закалке
5. Распределение температуры при нагреве
6. Изменение параметров в процессе нагрева
7. Электродинамические силы
8. Заключение

Основные применения индукционного нагрева

- Плавка материалов в тигельных, канальных и специальных печах
- Нагрев под ковку, прокатку, экструзию и пр.
- Термообработка
- Сварка труб и профилей
- Пайка
- Осадка
- Склейка
- Индукционная плазма
- Выращивание моно и поликристаллов



Канальная печь с перемешивателем для плавки бронзовой стружки (company Induga)



Закалка беговых дорожек подшипника

Линия нагрева круглого проката

Диаметр проката

100-150 мм

Конечная температура

1200 Ц

Мощность линии

12000 кВт

Произв-ть

37 тн/час

Частота


100-500 Гц



Courtesy AjaxTocco Magnethermic

Закалка больших поворотных колец

- Большие кольца используются в поворотных механизмах башенных кранов, платформ и пр.
- Диаметр колец достигает 5 м
- Закалке подлежат беговые дорожки подшипников и зубья на наружной или внутренней поверхности
- Закалка производится индукционным сканированием
- Время сканирования может превышать 1 час
- Стойкость индукторов является одной из проблем
- Имеются схемы закалки двумя индукторами, чтобы избежать незакалённую (отпущенную) полосу



Закалка крупных прокатных валов

Вал:

Диаметр до 760 мм

Длина до 9 м

Вес до 14 тн

Глубина закалки до 40 мм

Сканер:

Мощность 1500 кВт

Частота 60 Гц



Courtesy AjaxTocco Magnethermic



Confidential and Proprietary Information of Fluxtrol, Inc. Auburn Hills, MI

Поперечный нагрев ленты

Установка:

4 индуктора по 2500 кВт

Частота 1000 Гц

Лента:

Ширина от 1100 до 1450 мм


Толщина от 1.4 до 3.5 мм

Процесс:

Макс скорость 100 м/мин = 6 км/час

Температура свыше 1000 Ц

Системы автоматической оптимизации используются при проектировании индукторов и процессов



Разработка SMS Elotherm и ETP Hanover


Источник: Prof. A. Muehlbauer "History of Induction Heating and Melting"

Индукционная сварка труб и профилей

- Индукционная сварка является наиболее эффективным методом изготовления труб из чёрных и цветных металлов
- Скорость сварки достигает 250 м/мин (15 км/час)
- Мощность современных полупроводниковых сварочных устройств достигает 1800 кВт
- Частоты обычно лежат в диапазоне 100 – 450 кГц



Простейший сварочный узел




Induction Welder, EFD Induction

Выращивание и обработка полупроводниковых материалов

Индукционный нагрев широко используется при выращивании и обработке полупроводниковых материалов:

- Получение первичного чистого кремния и других материалов (Floating Zone etc.)
- Выращивание монокристаллов по методу Чохральского
- Выращивание полигональных труб (метод EFG)
- Пайка элементов солнечных батарей
- Процессы эпитаксии
- Травление и прочие процессы в индукционной низкотемпературной плазме и т.д.



Выращивание октагональной трубы по методу EFG:
а. Установка; б. Активная зона; в. Пластины после лазерной резки
Источник: Prof. A. Muehlbauer "History of Induction Heating and Melting"

Пакетирование жидких продуктов

В 2007 году выпущено в мире

120.000.000.000 пакетов!

Производительность: 26000


пакетов/час = 6 пакетов/сек

Время нагрева: 170 - 260 мсек

Частота: 500 kHz


Мощность: 2500 Вт

Заварка поперечного шва
через слой продукта



TS Индуктор

Схема предоставленная Tetra Pak



Технологические особенности индукционного нагрева

- Тепло генерируется внутри изделия
- Нагрев бесконтактный
- Возможны очень высокие удельные мощности
- Хорошая управляемость в пространстве и времени
- Любые температуры нагрева
- Любая атмосфера в печи (воздух, вакуум, защитный газ)
- Возможность мониторинга и управления процессом в реальном времени
- Отсутствие загрязнения обрабатываемого материала, что особенно важно для полупроводниковых, медицинских и других применений
- Возможность использовать электродинамические силы для обработки материалов



Последовательная закалка полуоси,
AjaxTOCCO Magnethermic

Технические достоинства индукционного нагрева

- Короткие времена нагрева и высокая производительность
- Лучшее качество обработки благодаря быстрому и чистому нагреву
- Экономия энергии благодаря высокой эффективности и селективности нагрева
- Хорошее управление процессом и высокая повторяемость
- Снижение или ликвидация обезуглероживания и окисления поверхности
- Снижение деформаций при термообработке
- Экологически чистый процесс
- Процесс удобен для производства: малые размеры устройств, нагрев в линии, быстрый пуск (push-button), очень низкие холостые потери
- Некоторые процессы не могут быть осуществлены без индукционного нагрева

Диапазоны мощности, времени и частоты

Комбинация «**Мощность**, **Время**, **Частота**» определяет
“**Индукционный процесс**”

Обычно нагрев больших деталей происходит дольше, при большой мощности и низких частотах

Диапазон частот:

В индукционном нагреве не существует стандартной шкалы частот и предлагаемое разделение достаточно условно:

Низкие частоты - 50/60 Гц до 3 кГц (плавка, ковка, глубокая закалка)

Средние частоты - 3 to 50 кГц (поверхностная закалка, пайка, отпуск, посадка и пр.)

Высокие частоты - 50 to 450 кГц (неглубокая закалка, пайка, высокочастотная сварка и пр.)

Радио частоты - свыше 500 кГц (упаковка, выращивание кристаллов, низкотемпературная плазма и другие специальные технологии)

Современные источники питания для индукционного нагрева

Современные источники питания представлены в широком диапазоне мощностей и частот

При необходимости в одной установке могут быть использованы несколько источников с одинаковой или различной частотой


Примеры очень больших и маленьких установок:

- Плавильная установка

 - 80 МВт@ 60 Гц


- Установка для пайки

 - 250 Вт@ 300 кГц



EFD Induction

Продолжительность нагрева



Стандартные процессы

1. Длительные и непрерывные процессы (нагрев проволоки, стержней, слябов, полос; сварка труб, выращивание кристаллов и пр.)
2. Процессы средней длительности (плавка, сканирующая закалка и отпуск, пр.)
3. Одновременный сквозной или локальный нагрев
4. Локальная поверхностная закалка
5. Импульсный нагрев (закалка шестерен, склеивание и пр.)

Выбор частоты

Правильный выбор частоты чрезвычайно важен для разработки оптимального процесса нагрева

Критерии и факторы выбора частоты:


- Качество нагрева
- Эффективность индуктора и установки в целом
- Коэффициент мощности, характеризующий реактивную мощность и, соответственно, размеры трансформатора и емкостной батареи
- Время нагрева и производительность
- Глубина закаленного слоя и контур
- Электродинамические силы, вызывающие вибрацию индуктора и установки и акустические шумы
- Цена установки и ее размеры

Кривые распределения мощности при поверхностной индукционной закалке

Эффективность процесса сильно зависит от правильности выбора частоты

При оптимальной частоте, в конце нагрева (см. $t=6$ сек), пик мощности должен находиться немного глубже, чем требуемый закаленный слой (5 мм в нашем примере)

Для выбора частоты при нагреве плоских или круглых образцов и для традиционных сталей существуют графики и формулы. Однако самым совершенным инструментом при выборе частоты в настоящее время является компьютерное моделирование.



Диаметр детали - 4 см, частота - 4 кГц
Требуемая глубина закалки – 5 мм

Программа ELTA

Рекомендуемые частоты для различных глубин закали

Оптимальная частота соответствует условию:

Глубина закали $h = 0.5 \delta$

Диапазон рекомендуемых частот соответствует условию:

$0.3 \delta < h < 1 \delta$


Глубина закали	Частота, кГц					
	1.0	3.0	10	30	100	300
Min мм	5.0	2.7	1.5	1.0	0.6	0.5
Opt мм	8.0	4.5	2.5	1.6	1.0	0.8
Max мм	15	9.0	5.0	3.0	1.6	1.2

Динамика температуры при сквозном нагреве и поверхностной закалке

Индукционным методом можно осуществлять практически равномерный сквозной нагрев или избирательный нагрев поверхностного слоя

Типичное распределение температур в конце сквозного нагрева соответствует времени t_8 . Если нагреваемый образец находится внутри индуктора с поддержанием постоянной температуры на поверхности, то температура внутри цилиндра может быть выше, чем на его поверхности (кривая t_h).

При поверхностной закалке частота должна соответствовать необходимой глубине закаленного слоя (h_w). Типичное конечное распределение температуры при поверхностной закалке большого вала соответствует кривой t_5 . Она имеет плоскую часть у поверхности, что обеспечивает высокие термический КПД и равномерность нагрева слоя




Изменение температуры в процессе индукционной закалки

Если выбрана правильная частота, то при индукционном методе нагрев происходит намного быстрее, чем при нагреве в печах или газовой горелкой

Для того, чтобы достичь необходимой температуры на нужной глубине, при пламенном нагреве приходится значительно перегревать поверхность

Когда используется индукционный нагрев, распределение температуры намного равномернее, что существенно улучшает качество.

Индукционный процесс может быть автоматизирован и хорошо управляем




Программа ELTA

Карта распределения температуры при индукционной закалке

Компьютерное моделирование позволяет предсказать распределение температуры в детали, оптимизировать процесс нагрева (мощность, частоту, время) и охлаждения (тип охлаждающей жидкости, время). Глубина закалки, микроструктура и твердость могут быть предсказаны в соответствии с динамикой $T = f(t)$, если известна марка стали

Для стандартных сталей, таких как Ст. 45, глубина закалки примерно соответствует изолинии 820 °C



Изменение удельного сопротивления и магнитной проницаемости с температурой

- Удельное сопротивление металлов растет с температурой. Для углеродистых сталей ρ увеличивается примерно в 6 раз от комнатной температуры до температуры закалки 850 - 950 С. Для графита удельное сопротивление практически постоянно в широком диапазоне температур. Соли, стекла, окислы и другие непроводниковые материалы становятся проводящими при высоких температурах и их ρ быстро падает с Т.
- Магнитная проницаемость углеродистых сталей остается почти постоянной до 400 С. После этого начинает падать и при определенной температуре (**точка Кюри**) материал становится полностью немагнитным ($\mu = 1$). Температура Кюри 710-750 С зависит от марки стали. Специальные сплавы могут иметь весьма низкие точки Кюри, что используется, например, для **авторегулирования** нагрева
- Магнитная проницаемость при низкой температуре зависит от типа стали и напряженности магнитного поля, то есть мощности нагрева при заданной частоте. В процессах закалки μ может быть 5-10, в то время как для сквозного нагрева – 30 и более
- Глубина проникновения для углеродистой стали может меняться при нагрева в 10-40 раз, в результате чего меняются параметры индуктора и интенсивность нагрева

Изменение свойств стали и глубины проникновения с температурой


Материал – магнитная сталь

T_c – Температура Кюри. Ниже этой температуры сталь магнитная ($\mu \gg 1$); выше – немагнитная ($\mu = 1$). Для углеродистых сталей T_c близка к 750 С

Магнитная проницаемость падает, когда температура приближается к точке Кюри

Благодаря изменениям μ , ρ и δ , параметры индуктора изменяются в процессе нагрева

Параметры материала и индуктора изменяются гораздо меньше, когда греются немагнитные материалы или магнитные материалы ниже точки Кюри (отпуск, снятие напряжений и пр.).



Изменения удельного сопротивления, магнитной проницаемости и глубины проникновения с температурой, для углеродистых сталей

Высокая магнитная проницаемость μ_1 соответствует слабому полю (типично для сквозного нагрева); более низкие величины μ_2 типичны для закалки, когда магнитное поле намного сильнее


Типичное изменение мощности при закалке

При одновременном нагреве с $U_i = \text{const}$, мощность обычно падает, а затем значительно возрастает, когда поверхностный слой становится немагнитным

Если ток индуктора постоянен во времени, характер изменения мощности будет другим

Знание изменения параметров важно для оптимального проектирования процесса и нагревательного устройства. Компьютерное моделирование позволяет предсказать поведение устройства

Постоянное напряжение на индукторе



Программа ELTA

Пример изменения мощности при сквозном нагреве


При сквозном нагреве в режиме $U_i = \text{const}$ мощность обычно растёт и затем сильно падает по мере увеличения толщины слоя, прогретого выше точки Кюри

Потери в индукторе возрастают, а КПД и коэффициент мощности падают

Максимальная мощность обычно соответствует толщине немагнитного слоя 0,5-0,7 глубины проникновения в горячий металл

Постоянное напряжение на индукторе

Диаметр 7 см, частота 3 кГц



Программа ELTA

Электродинамические силы


В процессе индукционного нагрева электродинамические (ЭД) силы играют обычно негативную роль, приводя к вибрации индуктора и детали. Вибрация создает вредный шум и снижает продолжительность работы индуктора

ЭД силы распределены между компонентами системы. При высоких частотах силы приложены к поверхностям компонентов системы

Провод индуктора всегда отталкивается от поверхности детали, а полюса магнитопровода притягиваются. Результирующая сила, приложенная ко всему индуктору, может быть как притягивающей, так и отталкивающей (более типично)

При той же мощности нагрева, ЭД силы уменьшаются с ростом частоты

ЭД силы меняются во времени



ЭД силы, приложенные к меди индуктора и полюсам концентратора. Деталь – магнитная сталь с немагнитной (нагретой) зоной под проводом индуктора


Изменение ЭД сил во времени

Если ток синусоидален, то ЭД силы также синусоидальны, но с **двойной частотой**

Если частота тока 1 кГц, частота сил и вибраций будет 2 кГц. При этой частоте чувствительность человеческого уха к шуму максимальна и уровень шума может превысить **Максимально Допустимый Уровень** на рабочем месте

При работе на частоте выше 10 кГц акустический шум не слышен (за исключением возможных “субгармоник”)

Дополнительным источником шума может быть магнитострикция в магнитопроводах и детали



ЭД сила имеют переменную составляющую F_a и постоянную компоненту F_c . Сила F_a вызывает вибрацию, а F_c производит постоянное давление на индуктор и деталь, что может вызвать их деформацию


Перемешивание металлов при плавке

Эд силы, приложенные к расплавленному металлу (плавка, пайка), вызывают его движение (МГД процессы)

В тигельной индукционной печи максимальное давление приложено к поверхности металла в середине индуктора, где магнитное поле наиболее сильное

Металл течет внутри тигля (эффект перемешивания) по одно- или двухконтурным траекториям. Перемешивание является положительным эффектом, приводящим к равномерному распределению состава и температур. Если силы чрезмерно велики, это может привести к возникновению большого мениска и даже выплескиванию металла из тигля

Контроль Эд сил и перемешивания может быть осуществлён конструкцией индуктора, частотой и магнитными концентраторами



Большие ЭД силы

При высоких и средних частотах, ЭД силы обычно невысоки и могут быть легко контролируемы. Однако эти силы могут быть очень большими при нагреве больших слябов при низких или промышленных частотах, что приводит к шуму и повреждению оборудования


Пример:

Алюминиевый сляб 0.3 x 1 x 3 м
(2,5 тонны)

Мощность 600 кВт, 50 Гц

Постоянная сила - 7 тонн (черные стрелки)

Переменные силы, действующие на каждую сторону индуктора - 7 тонн при 100 Гц (красные стрелки)



Действие электродинамических сил

Положительные эффекты:

- Перемешивание металла при плавке, способствующее равномерности температуры и состава
- Возможность управления процессом непрерывной разливки
- Возможность разливки в ЭМ кристаллизатор (Гецелев З.Н. и др.)
- Возможность держать небольшие порции расплавленного металла, левитирующие внутри индуктора без касания стенок тигля или индуктора


Отрицательные эффекты ЭД сил:

- Притягивание магнитных частиц к индуктору и полюсам концентратора (магнитные частицы движутся в сторону более сильного поля)
- Вибрация индуктора, что в дополнение к статическим силам и термическим напряжениям может привести к деформации индуктора и разрушению сварных соединений
- Шумы, превосходящие максимально допустимый уровень
- Деформация нагретых деталей
- Нежелательное движение расплавленного металла при пайке и сварке

Контроль электродинамических сил

Меры по уменьшению влияния ЭД сил:

- Выбор типа и конструкции индуктора с учетом ЭД сил
- Выбор частоты (следует избегать слишком низких частот!)
- Механическая конструкция индуктора и концентратора; частота механического резонанса индуктора должна значительно отличаться от удвоенной частоты тока
- Надёжное изготовление индуктора



Виброзащищённый индуктор для нагрева алюминиевых слэбов, 3 МВт, 50 Гц (Л.С. Зимин)

Последние достижения в области индукционного нагрева

- Компактные и эффективные транзисторные источники питания с широким диапазоном рабочих частот
- «Интеллектуальные» системы управления и мониторинга
- Одновременный двухчастотный нагрев
- Робототехнические индукционные установки
- Технологии компьютерного моделирования для исследования и проектирования индукционных процессов и устройств
- Новые методы и материалы для управления магнитным потоком



Генератор с двумя индивидуальными выходами (Minac 18 TWIN, EFD Induction)




Композитные магнитные материалы фирмы Fluxtrol Inc.

Заключение

- Индукционный метод широко используется в самых различных отраслях науки, техники и быта. Некоторые процессы не могут быть осуществлены иначе как при индукционном нагреве
- Существует целый ряд взаимосвязанных эффектов в индукционном нагреве (электромагнитные, термические, электродинамические). Их понимание необходимо для правильного выбора процесса, конструкции индуктора и режима работы установки
- Поглощенная мощность и распределение температуры в детали могут существенно меняться в процессе нагрева
- Параметры индуктора зависят от размера нагреваемой детали и температурного распределения в ней. Этот эффект часто используется для мониторинга процесса нагрева и контроля качества (close-loop control)

Заключение



- Управление магнитным потоком способствует улучшению работы индуктора и всей системы
- Компьютерное моделирование может мощным средством для исследования индукционных процессов, проектирования и наладки индукторов и систем, а также для обучения
- При создании индукционных процессов и установок необходимо знать свойства и поведение разнообразных материалов и компонентов, как нагреваемых, так и используемых для построения системы
- Использование моделирования может быть эффективно лишь при достаточном базовом знании теории индукционного нагрева, конструкций и методов проектирования
- Развитие техники, производственные, экологические и энергетические факторы создают благоприятные условия для более широкого использования индукционного метода.