



Пожар в производственной базе УГРП № 4 г.Пыть-Ях

02 декабря 2016

Описание события

УГРП №4



Примерно в 9 часов 35 минут 02 декабря 2016 года электрогазосварщик 5 разряда Хабибрахманов Р.Ш. самовольно, приваривая кронштейн топливного бочка к автомобилю АДПМ (агрегат депарафинизации передвижной модернизированный) г/н P221УМ86, не соблюдал требования правил пожарной безопасности при проведении огневых работ. В результате чего произошел хлопок паровоздушной смеси и неконтролируемое горение по всей производственной базе. В результате пожара огнем уничтожено все здание производственной базы и 12 автомобилей спецтехники.

- ▲ В Пыть-Яхскую окружную клиническую больницу доставлено 3 пострадавших (степень тяжести – тяжелая): Хабибрахманов Р.Ш. получил 30% термического ожога тела, ожоговый шок, термоингаляционное поражение; Писарев А.Д., Леванюк В.А. – термический ожог 2% и 3% соответственно, термоингаляционное поражение, легкий ожоговый шок.

Основная причина (ы)

- Нарушение работником трудового распорядка и дисциплины труда при проведении огневых работ без оформления наряд-допуска и несоблюдение требований правил пожарной безопасности.

Мероприятия и предупреждающие действия

- Обстоятельства и причины пожара довести до всех работников
- Провести внеплановый инструктаж с работниками участка ГРП
- Уделить особое внимание подготовке и проведению огневых работ

Превентивные действия для всех работников Общества

- Усилить контроль при проведении огневых работ, не допускать проведение без наряд-допуска