



Юрга - 2016

Сводные таблицы качества, предложения по улучшению

- С мая сводную таблицу каждую смену заполняет начальник смены, т.к. данные по плотности стали учитываться при расчете з/п бригады

предложения:

- В названии заводов, у которых несколько линии, можно было бы указывать производительность, например Рязань 1500
- Лабораторные измерения плотности более точные, использовать эти данные в «Гонке за лидером» (плотность в 1С не совпадает с плотностью в сводных таблицах)

Арбитражные пробы.

**ТЕХНО
НИКОЛЬ**

**СТРОИТЕЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ**



Арбитражные пробы.

Плюсы и минусы, предложения по улучшению.






Плюсы

- При усадке, короблении помогает быстро заметить проблему с данной партией (втягивание торцов)
- Позволяют отследить созревание
- При поступлении претензий можно проверить показатели продукции
- **Минусы:**
 - Арбитражные пробы хранятся в условиях, отличающихся от хранения и применения ГП (упаковка, климатические условия), поэтому показатели могут отличаться (замедленное созревание зимой, упаковка предотвращает коробление)
 - В течение смены может меняться режим, сырье, физ-мех. показатели в этом случае 1 арбитражная проба с партии может быть неинформативна

Арбитражные пробы. Результаты работ за 2015г. Линия 800

**ТЕХНО
НИКОЛЬ**




СТРОИТЕЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ



Арбитражные пробы. Результаты работ за 2015г. ТП, ЕСО Линия 1500

**ТЕХНО
НИКОЛЬ**



СТРОИТЕЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ




Арбитражные пробы. Результаты работ за 2015г. PROF Линия 1500

**ТЕХНО
НИКОЛЬ**

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ







Арбитражные пробы. Результаты работ за 2015г. SAND Линия 1500




Арбитражные пробы. Созревание SOLID 500, выпущенного на разном полистироле

ТЕХНО
НИКОЛЬ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ



Аудит качества готовой продукции. Вопросы и предложения



Вопрос – это волна + чешуя или волна?



Предложения

- Измерять толщину по ГОСТ 17177 в 8 точках, а не в 6
- ТС тщательнее проверять таблицы с аудита КС, ПП и ОТК, т. к. в них бывают ошибки (напр-р значение толщины на 1 бал, а оценка 2 балла).
- ТС исправлять некорректные оценки кромки и внешнего вида при поступлении плит



Спасибо за внимание!