

Пермский научно исследовательский  
политехнический университет  
Кафедра «Инновационные технологии  
машиностроения»

# «Введение в станки с ЧПУ»

Конспект лекций  
для студентов специальностей «Технология машиностроения»,  
дневной и заочной формы обучения

**Ассистент каф. ИТМ Мельников Сергей Алексеевич**

# Содержание

Введение.....	3
Конструктивные и технологические особенности станков с ЧПУ.....	5
Конструктивные особенности многооперационных станков.....	8
Особенности токарных обрабатывающих центров.....	11
Особенности токарно-фрезерных обрабатывающих центров.....	14
Особенности горизонтально-/вертикально- фрезерных обрабатывающих центров.....	20
Вспомогательная оснастка для станков с ЧПУ	23
Режущий инструмент.....	30
Мерительный инструмент.....	35
Система «привязки режущего инструмента» ToolSetter и др.....	39
Система контроля геометрии заготовки (адаптивная обработка) Renishaw и др.	41
Средства автоматического контроля готовой детали КИМ, ATOS и др.....	43
Системы автоматического контроля вылета инструмента	49

# Введение

Оснащенность современного оборудования системами ЧПУ давно стала привычной, поскольку влияние человеческого фактора на производственные процессы может привести к снижению производительности, ухудшению качества выпускаемой продукции, а также выпуску огромного количества брака.



Рис.1

Станки с ЧПУ позволяют производить обработку деталей с большой концентрацией инструментальных переходов, что повышает точность деталей (обработка с одной технологической базы), снижает Тшт. на операцию и уменьшает длину транспортных потоков. Все эти качества позволяют по достоинству оценить преимущества станков с ЧПУ по сравнению с универсальными станками и сводить к минимуму влияние человеческого фактора при изготовлении ответственных деталей.




Рис. 2

# Конструктивные и технологические особенности станков с ЧПУ

В зависимости от вида основных операций обработки

станки подразделяются на группы:

- токарные,
- фрезерные,
- токарно-фрезерные,
- фрезерно-токарные,
- сверлильные,
- шлифовальные,
- эрозионные,
- и др.



Рис. 3

По количеству используемого инструмента, станки с ЧПУ подразделяются:

- много инструментальные , с числом автоматически сменяемых инструментов до 12, как правило станки с инструментальной револьверной головкой;
- многооперационные, с числом автоматически сменяемых инструментов более 12, снабженные специальным инструментальным магазином цепного или барабанного типа.

По принципу управления движением, различают четыре группы

станков, при этом к основному обозначению станка, добавляется

соответствующий индекс:

- ◆ Ф1 – станки с цифровой индикацией положения рабочих органов. Такие станки можно называть программными только условно.
- ◆ Ф2 – станки с позиционной системой ЧПУ. Программируется только выход на позицию обработки на ускоренном ходу, и движение на рабочей подаче по одной координате.

Обычно это сверлильные станки.

- ◆ Ф3 – станки с контурной системой ЧПУ. Программируется траектория перемещения на рабочей подаче по контуру. Обычно это фрезерные станки.
- ◆ Ф4 – станки с комбинированной системой ЧПУ, имеющей признаки систем Ф1,Ф2,Ф3. Такой системой управления, как правило, оснащены многооперационные станки.

По числу координат управления, наиболее распространенные,

трех, четырех и пяти координатные станки.

# Конструктивные особенности многооперационных станков

Станки данного типа, имеют второе название – обрабатывающий центр. Позволяют эффективно использовать принцип постоянства баз, концентрации инструментальных переходов, осуществлять обработку многими инструментами с одного установа.



Рис. 4

Для многооперационных станков  
характерны  
компоновки всевозможных типов в  
зависимости  
от количества отрабатываемых осей, вида  
обработки, конструкции станка, количества  
рабочих органов.

Станки оснащаются инструментальным  
магазином, системами обдува и подачи СОЖ,  
транспортером для удаления стружки, могут  
комплектоваться устройством смены паллет  
кроме того рабочих органов с  
металлорежущим  
инструментом в некоторых станках  
реализовано  
до 4-х и два шпинделя



Рис. 5 Горизонтально-фрезерный станок с ЧПУ Kitamura HX400 -iF  
**Для крепления металлорежущего инструмента в станках с ЧПУ предусмотрены приводные (осевые, радиальные и поворотные) и не приводные блоки для крепления токарных резцов и осевого инструмента.**

# Особенности токарных обрабатывающих центров

Токарные обрабатывающие центры предназначены главным образом для обработки наружных и внутренних цилиндрических, конических и фасонных поверхностей, нарезания резьб и обработки торцовых поверхностей деталей типа тел вращения с помощью разнообразных резцов, свёрл, зенкеров, расточек и т.д.



Токарные станки, полуавтоматы и автоматы, в зависимости от расположения шпинделя, несущего приспособление для установки заготовки обрабатываемой детали, делятся на горизонтальные и вертикальные. Кроме этого наличие противошпинделя позволяет значительно расширить функциональные возможности горизонтальных станков. Вертикальные станки предназначены в основном для обработки деталей значительной массы, большого диаметра и относительно небольшой длины, но наиболее распространены станки с горизонтальной осью вращения шпинделя.



Рис. 7 Токарные станки с ЧПУ



# Особенности токарно-фрезерных обрабатывающих центров

Токарно-фрезерный станок предназначен для изготовления пазов, отверстий, винтовых элементов и т.д. Его действуют в различных сферах производства, однако наиболее востребованным он является в металлообработке.

В настоящее время наиболее оптимальным вариантом являются многофункциональные токарно-фрезерные обрабатывающие центры.



Рис. 8

Токарно-фрезерные обрабатывающие центры бывают двух типов:

- горизонтальные (рис. 9а);
- вертикальные (рис. 9б).



Рис. 9а



Рис. 9б

Токарно-фрезерные обрабатывающие центры отличаются тем, что при помощи одного и того же шпинделя фрезерной головки применяют как вращающийся, так и статический инструмент. Различные виды инструментов сменяются с действованием средства автоматической замены инструмента. При работе токарно-фрезерных обрабатывающих центров применяют инструментарий со сменными твердосплавными пластинками или цельные. В некоторых модификациях токарно-фрезерных станков можно встретить револьверную головку.

# Область применения токарно-фрезерного обрабатывающего центра любой модификации

довольно обширна, его можно увидеть на предприятиях следующих отраслей:

- автомобилестроительных;
- деревообрабатывающих;
- металлургических;
- аэрокосмического машиностроения;
- приборостроительных;
- энергетических;
- авиастроительных и т.д.



Рис. 10

Токарно-фрезерный станок, созданный на основе новейших инновационных технологий, обладает высокой степенью гибкости, что дает возможность легко его переналаживать при переориентации производства на выпуск продукции другой конфигурации.

Рис. 11 Токарно-фрезерный станок



# **Особенности горизонтально-вертикально- фрезерных обрабатывающих центров**

Обрабатывающие центры ведут свое происхождение от сверлильно-фрезерных станков с числовым программным управлением (ЧПУ). Отличает их от своих более простых собратьев обязательное наличие системы автоматической замены инструмента.

Оба типа станков предназначены для автоматического и полуавтоматического выполнения разнообразных операций по обработке металлических деталей с высокой скоростью и точностью.

Возможна обработка заготовок из черных и цветных металлов, их сплавов и пластмасс в условиях мелкосерийного и серийного производс

Рис. 12





Рис 13.  
Особенности  
фрезерных  
станков

# Вспомогательная оснастка для станков с ЧПУ

Фирм производителей инструментальной оснастки во всем мире больше сотни, есть фирмы всем известные, такие как Seco, Sandvik, Kennametal, Guhring и менее известные.

*Вспомогательная оснастка подразделяется:*

- на металлорежущую
- для крепления и позиционирования детали
- для настройки и калибровки

К металлорежущей оснастке относятся приводные и не приводные блоки, оправки для крепления инструмента (термооправки, цанговые оправки и пр.), переходные втулки, цанги, удлинители и



Рис. 14 Токарные и приводные блоки



Рис. 15 Цанговые оправки




Рис. 16 Втулка  
переходная



Рис. 17 Цанги тип D, ER и др.

К оснастке для крепления и позиционирования детали относятся 3х и 4х кулачковые патроны, цанговые патроны, паллеты, фиксированные и поворотные столы , вакуумные и магнитные столы, специальные оправки, прижимные универсальные (прецзионные тиски) и специальные приспособления и прочие элементы, участвующие в процессе обработки.




Рис. 18 Токарные 3х, 4х кулачковые, цанговые патроны



Рис. 13  
Поворотные  
столы




Рис. 19 Тиски  
станочные  
прецзионные




Рис. 20 Универсальные прижимные  
приспособления

К оснастке для настройки и калибровки элементов станка относятся: эталонные калибровочные кольца и валики (для проверки и калибровки измерительных систем, таких как ToolSetter, Renishaw и др.), магнитные и немагнитные индикаторные стойки (для обкатки приводных блоков и выверке специальных оправок установленных в шпинделе), набор эталонных мер длины (для настройки мерительного инструмента),



Рис. 21  
Эталонные  
кольца, эталоны  
шероховатости.



Рис. 22 Резьбовой калибр, концевые меры длины



Рис. 23 Эталонный валик

# Режущий инструмент

Режущий инструмент является составной частью комплексной автоматизированной системы станка с ЧПУ. Тщательному выбору и подготовке инструмента для станков с ЧПУ и ГПС должно уделяться особое внимание. Это связано с высокой стоимостью этого оборудования и необходимостью достижения максимальной производительности и более высокой точности обработки. Для обеспечения автоматического цикла работы этих станков требуется более высокая степень надежности работы инструмента.

Сборный инструмент с СМП нашел широкое применение, выпуск его постоянно увеличивается, как по объему, так по номенклатуре. Удельный вес такого инструмента сегодня составляет 35-40% общего объема выпуска режущего инструмента. Для составления различных типов инструмента используется определенное число сменных элементов, которые после сборки представляют собой взаимосвязанный механизм, обладающий достаточными результирующими жесткостью и точностью. Такой метод позволяет создавать комбинированный инструмент с наименьшими затратами.



Рис. 24

Основным направлением повышения работоспособности твердых сплавов является нанесение на них износостойких покрытий, повышающих стойкость инструмента по сравнению с непокрытым инструментом, применяемым в тех же областях, в 3-4 раза. Конструкции крепления зависят от конструкций самих СМП, а также от вида инструмента, величины и направления нагрузки на пластину в процессе резания, от условий размещения элементов крепления и других факторов.



Рис. 25

# Мерительный инструмент

Измерительные инструменты - специальные устройства для точного определения размеров, а также других геометрических характеристик деталей и предметов.



Рис. 26  
Электронный  
глубиномер

Можно выделить еще несколько весьма востребованных сегодня измерительных приборов и инструментов. Штангенциркуль позволяет узнать глубину и диаметр отверстия, а также толщину детали. Для определения размера до сотых долей миллиметра отлично подойдет микрометр - с его помощью можно измерить толщину валов, труб, валов, листового железа и проволоки. Чтобы произвести замеры внутреннего размера – нутrometer. С помощью регулируемого угломера можно уточнить размеры отдельных деталей.



Рис. 27 Магнитные стойки с индикаторами часового типа.



Рис. 28 Электронный микрометр и штангенциркуль

# Система «привязки режущего инструмента» ToolSetter и др.

Современный станок с ЧПУ невозможно представить без автоматической системы «привязки» инструмента (рис. 20). Существует множество разновидностей приспособлений, одним из ярких представителей к примеру ToolSetter фирмы Renishaw.



Рис. 29



Рис. 30 Системы автоматической "привязки" инструмента

# Система контроля геометрии заготовки (адаптивная обработка) Renishaw и др.

Кроме системы «привязки» инструмента неотъемлемой частью высокоточного многофункционального обрабатывающего центра стала и система контроля заготовки. Одной из таких представителей и наиболее популярной на сегодняшний день является система Renishaw фирмы Renishaw.



Рис. 31 Станочная измерительная система Renishaw

# Средства автоматического контроля готовой детали КИМ, ATOS и др.

После выполнения промежуточных или окончательных операций необходимо производить контроль полученных размеров, геометрии и качества поверхности.

И в большинстве случаев автоматизированные системы контроля становятся просто не заменимы, они позволяют повысить точность, скорость и наглядность замеров и исключить человеческий фактор, что не маловажно.



Рис. 32  
КИМ



Рис. 33а Процесс измерения по траектории на КИМ



Рис. 33б Контрольно измерительная машина



Рис. 33в Измерительные щупы для КИМ

Измерение же бесконтактными методами осуществляется с помощью различных систем использующих в своей основе лазерные лучи или «фотокамеры», которые производят измерения или построение фактической модели без соприкосновения с реальной моделью.

# **ATOS III**

**ATOS III** - Высокопроизводительная система ATOS III имеет две цифровые камеры с разрешением 4 млн. пикселей и проектор с мощной меркуриевой лампой и лазерные указатели для контроля расстояния. Отлично подходит для оцифровки объектов большими объемами измерения ( до 2x2 м за один съем данных ) и получения данных с высокой точностью в жестких внешних условиях.




Рис. 34 Измерительные щупы для КИМ

Системы применяется в автомобилестроении, турбостроении, авиастроении и аэрокосмической промышленности, а также в разработках для производства бытовой техники и в медицине.




Рис. 35 Оцифрованные модели с помощью системы ATOS III

# Системы автоматического контроля вылета инструмента

Систем контролия геометрии режущих кромок и вылета несколько, но принцип работы отличается незначительно. Одна из популярных и самых передовых систем контроля геометрии - это система Zoller. Система построенная на программном обеспечении "pilot3.0" позволяет накапливать статистику, выводить на печать геометрию инструмента для наиболее удобного занесения в таблицы геометрии инструментов станка, кроме этого существует возможность автоматического заполнения таблиц геометрии станка сразу из программы "pilot3.0" через сетевое соединение со станком.

## Режим отображения „Измерение/настройка/управление инструментом“



**Рис. 36**  
Структура и концепция управления системой Zoller в ПО "pilot3.0"

# Пульт управления станком с ЧПУ

Пульт управления станком с ЧПУ является основным элементом с помощью которого производится влияние на процесс обработки. У каждого производителя системы управления станком с ЧПУ есть свои особенности, кроме этого функциональные возможности станка тоже накладывают свой отпечаток на наличие функций отраженных на станке. Но основные принципы работы одинаковы для всех станков.




Рис. 37 Пульт управления станком с ЧПУ

# Процесс изготовления от чертежа к готовой детали

После получения от конструктора чертежа с параметрами детали наступает технологическая проработка процесса изготовления, которая заканчивается технологическим процессом и по-

и.

Рис. 38



# **Системы визуализации перемещений СИМСО EDIT**

Одной из самых простых визуализаторов обработки с отображением кода программы является программа СИМСО EDIT. Она позволяет наглядно представлять процесс обработки чем значительно упрощается процесс редактирования программ. Наиболее актуально применения программ такого типа для создания управляющих программ на детали простой геометрии, не требующей значительных вычислений расчетов и построений.




Рис. 39 Графическое отображение обработки в программе  
CIMCO EDIT

# Заключение

Появление станков с ЧПУ дало новый толчок в интенсивном развитии науки технология машиностроения.

Появляются новые потребности и задачи решение которых без технологии машиностроения и других наук в комплексе не возможно.

Спасибо за внимание!

# Список литературы


1. Харченко А.О. Станки с ЧПУ и оборудование гибких производственных систем: Учебное пособие для студентов вузов. – К.: ИД «Профессионал», 2004. – 304 с.
2. Автоматизированная подготовка программ для станков с ЧПУ, (Справочник)/ Р.Э. Сафраган, Г. Б. Евгунев, А.Л. Дерябин и др.; Под общей ред. Р. Э. Сафрагана. – К.: Техника, 1986. – 191 с.
3. Р.И. Гжиров, П.П. Серебренецкий.  
Программирование обработки на станках с ЧПУ.  
Справочник, – Л.: Машиностроение, 1990. – 592 с.
4. Андреев Г.И. Работа на токарных станках с ЧПУ,  
Ирлен Инжиниринг, 2005.

# Практическое занятие

1. Выбор станка, оснастки.
2. Подбор режущего инструмента Seco.
3. Материал: 09Г2С, 30ХГСА
4. Заготовка круглый прокат диаметром 150 мм
5. Операция: токарная, фрезерная, сверлильная.
6. Подбор материала режущего инструмента или пластины Seco
7. Подбор режимов резания по каталогу Seco.

# Оформить в виде таблицы для каждого материала:

Операция	Инструмент	Пластина маркировка	Материал пластины или инструмента	Режимы обработки (глубина, подача, число оборотов)
Токарная (пример)	PWLNR 1616 H06	WNMG 060408 M3	TP 3500	$t=0.8 \text{ мм}, V=150$ $\text{м/мин}, f=0.1$ $\text{мм/об}$
Токарная				
Фрезерная				
Сверлильная				



Втулка			
Лист	Номер	Носимый	11
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			
48			
49			
50			
51			
52			
53			
54			
55			
56			
57			
58			
59			
60			
61			
62			
63			
64			
65			
66			
67			
68			
69			
70			
71			
72			
73			
74			
75			
76			
77			
78			
79			
80			
81			
82			
83			
84			
85			
86			
87			
88			
89			
90			
91			
92			
93			
94			
95			
96			
97			
98			
99			
100			
101			
102			
103			
104			
105			
106			
107			
108			
109			
110			
111			
112			
113			
114			
115			
116			
117			
118			
119			
120			
121			
122			
123			
124			
125			
126			
127			
128			
129			
130			
131			
132			
133			
134			
135			
136			
137			
138			
139			
140			
141			
142			
143			
144			
145			
146			
147			
148			
149			
150			
151			
152			
153			
154			
155			
156			
157			
158			
159			
160			
161			
162			
163			
164			
165			
166			
167			
168			
169			
170			
171			
172			
173			
174			
175			
176			
177			
178			
179			
180			
181			
182			
183			
184			
185			
186			
187			
188			
189			
190			
191			
192			
193			
194			
195			
196			
197			
198			
199			
200			
201			
202			
203			
204			
205			
206			
207			
208			
209			
210			
211			
212			
213			
214			
215			
216			
217			
218			
219			
220			
221			
222			
223			
224			
225			
226			
227			
228			
229			
230			
231			
232			
233			
234			
235			
236			
237			
238			
239			
240			
241			
242			
243			
244			
245			
246			
247			
248			
249			
250			
251			
252			
253			
254			
255			
256			
257			
258			
259			
260			
261			
262			
263			
264			
265			
266			
267			
268			
269			
270			
271			
272			
273			
274			
275			
276			
277			
278			
279			
280			
281			
282			
283			
284			
285			
286			
287			
288			
289			
290			
291			
292			
293			
294			
295			
296			
297			
298			
299			
300			
301			
302			
303			
304			
305			
306			
307			
308			
309			
310			
311			
312			
313			
314			
315			
316			
317			
318			
319			
320			
321			
322			
323			
324			
325			
326			
327			
328			
329			
330			
331			
332			
333			
334			
335			
336			
337			
338			
339			
340			
341			
342			
343			
344			
345			
346			
347			
348			
349			
350			
351			
352			
353			
354			
355			
356			
357			
358			
359			
360			
361			
362			
363			
364			
365			
366			
367			
368			
369			
370			
371			
372			
373			
374			
375			
376			
377			
378			
379			
380			
381			
382			
383			
384			
385			
386			
387			
388			
389			
390			
391			
392			
393			
394			
395			
396			
397			
398			
399			
400			
401			
402			
403			
404			
405			
406			
407			
408			
409			
410			
411			
412			
413			
414			
415			
416			
417			
418			
419			
420			
421			
422			
423			
424			
425			
426			
427			
428			
429			
430			
431			
432			
433			
434			
435			
436			
437			
438			
439			
440			
441			
442			
443			
444			
445			
446			
447			
448			
449			
450			
451			
452			
453			
454			
455			
456			
457			
458			
459			
460			
461			
462			
463			
464			
465			
466			
467			
468			
469			
470			
471			
472			
473			
474			
475			
476			
477			
478			
479			
480			
481			
482			
483			
484			
485			
486			
487			
488			
489			
490			
491			

## *Реферат*

1. Мировые производители станков с ЧПУ
2. Мировые производители систем управления станками с ЧПУ
3. Мировые производители оснастки для станков с ЧПУ
4. Мировые производители металлорежущего инструмента для станков с ЧПУ
5. Мировые производители измерительных систем для станков с ЧПУ
6. Мировые производители систем «привязки» инструмента для станков с ЧПУ

### Требования к реферату:

1. Рассмотреть одного из производителей
2. Минимальное количество страниц 10 стр.
3. Наличие введения, содержания и заключения.
4. Список литературы в т.ч. электронные источники.
5. Вопросы и ответы по тексту реферата по 3 вопроса и ответа.
6. Сдача в электронном и бумажном виде.