

Тема письменной экзаменационной работы:
«Технология ремонта и проверки
стационарной ССМ № 3»»

Наставник: Клыгин Борис Геннадьевич
Электромонтёр 6 разряда по ремонту и обслуживанию электрооборудования

Место прохождения практики:
ОАО «ГАЗ» Цех: ЦР и ТОО

Выполнил: Студент группы ЭМ-23 Миронов Дмитрий

Получить заявку на ТО-2
перед началом смены, мастер (бригадир) выдает задание на смену.



Подготовка необходимого материала, инструмента, расходных материалов.
Работу производить в СИЗ: комплект костюм
ботинки кожаные -перчатки трикотажные сорочка х/б
Взять необходимые материалы и инструменты для выполнения данного
вида работ.



Переход до места проведения ТО-2




Перед началом ремонта отключить сварочный трансформатор в распределителе (ЩР) и вывесить запрещающий знак



Замена терристорного контактора



Проверка эл. проводки и клеммных соединений



Проверка крепления питающих кабелей и перемычек на сварочном трансформаторе



По окончании ремонта включить сварочный трансформатор в распределителе (ЩР) и снять запрещающий знак



Проверка тока короткого замыкания во вторичном контуре



Переход к рабочему месту



Запись в журнале о проверки оборудования

