




# Виробництво скла

Савченко Анна

# натрій-кальцієве скло



Загальне рівняння






# Спосіб добування $\text{Na}_2\text{O}$






# Забарвлення скла





# PbO оксид свинцю (II)





# Пляшкове скло





# Варіння скла

- провар шихти,
- освітлювання (видалення «мошки» і «звили»),
- студка - обережне охолодження






# Дуття скла





# Найбільші склоробні підприємства України

- Березанський склозавод
- Рокитнівський скляний завод
- Романівський склозавод
- Костопільський завод скловиробів
- Лисичанський склозавод
- Херсонський завод скляної тари





Дякую за увагу



<http://n-t.ru/ri/kk/hm06.htm>