


# Улица «Мерка»



## Снятие мерок - измерение основных условных линий на фигуре человека)



- Снятие мерок — очень важный этап в конструировании одежды. Если на этом этапе будут допущены ошибки, чертеж получится неверным и изделие будет плохо сидеть на фигуре





# План:




Какие бывают мерки ?

Как обозначают мерки?

Какие правила снятия мерок существуют?

# Конструктивные линии фигуры человека



**Мерки** обозначаются заглавными буквами  
русского алфавита

**О** - обхват

**С** - полуобхват

 - ширина


 - высота

 - длина

Малые буквы при заглавных обозначают  
участок измерения: **С т** – *полуобхват талии*



# ЛИНИИ ФИГУРЫ ЧЕЛОВЕКА




## ПРАВИЛА СНЯТИЯ МЕРОК

- Мерки снимают по [ ] стороне фигуры.
- Талию предварительно [ ] шнуром.
- Стоять надо [ ], без напряжения.
- При измерении [ ] не следует натягивать или ослаблять.
- Мерки [ ] записывают полностью. Мерки ширины и обхватов [ ] в половинном размере, так как чертеж строят на одну половину фигуры.

Сначала измеряют [ ], ширины, а затем высоты и длины.

Все измерения записывают условными обозначениями





# Модели фартуков



A watercolor illustration of a street scene. A building with a pink awning is the central focus. The awning is supported by four black brackets. Below the awning, a group of people in colorful clothing are gathered. A black metal fence runs across the foreground. To the right, a tree stands next to a street lamp. In the background, a red van is parked on the street. A sign on a building in the distance reads 'LOUISIANA'.

«Ателье»

# Специалисты по изготовлению одежды

- Художник-модельер (придумывает модели, воплощает их в эскизах)
- Художник-конструктор (воплощает идеи художника-модельера в чертежи и выкройки – лекала)
- Технолог швейного производства (определяет способы изготовления швейных изделий)
- Швея (выполняет швейные операции)





**МОЛОДЦЫ!**