


Вешалка для одежды




6 класс

Оглавление:

1. Устройство вешалки
2. Изготовление плечиков
3. Изготовление бобышки
4. Изготовление крючка
5. Сборка вешалки


УСТРОЙСТВО ВЕЩАЛКИ



Изготовление

Для изготовления плечиков взять доску (500 X 50 X 20)

Произвести пространственную (со всех сторон) разметку по чертежу.



Изготовление

плечиков


**Обработать заготовку
по разметке.**



Изготовление

ПЛОЧИКОВ

Для отделки изделия использовать наждачную бумагу.




Скруглить углы




Изготовление

плечиков

По центру плечиков просверлить сквозное отверстие Φ 4,2 мм.




Для сверления плечики необходимо прочно зажать в машинных тисках.



Изготовление

бобышки

Чертёж
бобышки



Изготовление

бобышки



Изготовление

бобышки


По центру бобышки просверлить
сквозное отверстие Φ 4,2 мм.



Изготовление


крючка

Отверстие Φ 4,2 мм.




Труба Φ 50 мм.

Проволока Φ 3,5 - 4 мм. (для изготовления крючка хорошо использовать проволоку от электродов)



Вставить в отверстие трубы кончик проволоки **5** мм
и обогнуть проволоку вокруг трубы.

Откусить кончик **5** мм
плоскогубцами




Выровнять крючок
плоскогубцами



Сборка

вешалки



Поставить
бобышку
на плечики
Вставить крючок
в бобышку и
плечики

Надеть на
крючок
шайбу
Взять
круглогубцы
и согнуть



К О Н Е
Ц

