

# Начертательная геометрия и инженерная графика

Для студентов направлений подготовки:  
260800.62 Технология, конструирование изделий и  
материалы легкой промышленности;  
230100.62 Информатика и вычислительная техника.  
Специальности 230101.65 Вычислительные машины,  
комплексы, системы и сети

Кафедра ИИКГ  
Кравчук Людмила Васильевна, доцент



# Инженерная графика

- 1 Основные правила оформления чертежей.
- 2.Прямоугольные проекции основных геометрических фигур.
3. Взаимное положение геометрических фигур.
4. Кривые линии.
5. Многогранные кривые поверхности.
6. Преобразование комплексного чертежа.
7. Пересечение поверхностей плоскостью.
- 8.Развортки поверхностей.
9. Взаимное пересечение граничных и кривых поверхностей.
- 10 Аксонометрические проекции.
11. Общие сведения об изделиях и чертежах.
12. Рабочие чертежи и эскизы деталей.
- 13 Виды соединений деталей.
14. Сборочные чертежи и схемы.
15. Автоматизация разработки и выполнения конструкторской документации.
16. Общие требования к текстовым документам.



# **литература**


- 1. А.А. Чекмарев      ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА**
- 2. Г.П. Вяткин      МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЕ  
ЧЕРЧЕНИЕ**
- 3. В.Н. Богданов      СПРАВОЧНОЕ РУКОВОДСТ-  
ВО ПО ЧЕРЧЕНИЮ.**

# Основные правила оформления чертежей

## ФОРМАТЫ (ГОСТ 2.301-68)

A4 (210x297), A3, A2, A1, A0 - основные

A4x3 (297x630), A3x3 (420x891) - дополнительные



## МАСШТАБЫ (ГОСТ 2.302-68)




Увеличения- 2:1, 2.5:1, 4:1, 5:1, 10:1

Уменьшения- 1:2, 1:2.5, 1:4, 1:5, 1:10




# ТИПЫ ЛИНИЙ (ГОСТ 2.303-68)

Наименование	Начертание	Толщина линий по отношению к толщине сплошной основной линии	Основное назначение
Сплошная основная		s	Линии видимого контура Линии перехода видимые Линии контура вынесенного сечения Линии контура сечения, входящего в состав разреза
Сплошная тонкая		От s/2 до s/3	Линии контура наложенного сечения Линии размерные и выносные Линии штриховки Полки линий-выносок Линии-выноски Подчеркивание различных надписей Линии для изображения пограничных деталей Линии ограничения выносных элементов на видах, разрезах и сечениях Линии перехода воображаемые Линии стиба на развертках Оси проекций, следы плоскостей и линий построения характерных точек при специальных построениях
Сплошная волнистая		От s/2 до s/3	Линии обрыва Линии разграничения вида и разреза
Штриховая		От s/2 до s/3	Линии невидимого контура Линии перехода невидимые
Штрихпунктирная тонкая		От s/2 до s/3	Линии осевые и центровые Линии сечений, являющиеся осями симметрии для наложенных или вынесенных сечений Линии для изображения частей изделий в крайних или промежуточных положениях Линии для изображения развертки, совмещенной с видом
Штрихпунктирная утолщенная		От s/2 до 2/3s	Линии, обозначающие поверхности, подлежащие термообработке или покрытию Линии для изображения элементов, расположенных перед секущей плоскостью („наложенная проекция“)
Разомкнутая		От s до 3/2s	Линии сечений
Сплошная тонкая с изломом		От s/2 до s/3	Длинные линии обрыва

# ТИПЫ ЛИНИЙ (ГОСТ 2.303-68)



# ТИПЫ ЛИНИЙ (ГОСТ 2.303-68)



# ШРИФТЫ (ГОСТ 2.304-81)

Номера шрифтов -- 1.8, 2.5, 3.5, 5, 7, 10, 14, 20

Номер шрифта определяет высоту прописных букв и цифр.

А В Г Д Е Є Ж З И І Й К Л М Н О Р

С Т Ч Ф Х І Ч Ш Ъ Й Ъ Й Э Ю Я

а б в г д е є ж з и й к л м н о р

с т ч ф х і ч ш ъ й ъ й э ю я

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

А В Г Д Е Є Ж З И І Й К Л М Н О Р

С Т Ч Ф Х І Ч Ш Ъ Й Ъ Й Э Ю Я

а б в г д е є ж з и й к л м н о р


с т ч ф х і ч ш ъ й ъ й э ю я

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Угол наклона шрифта -75градусов

# Прямоугольные проекции геометрических фигур



## МЕТОДЫ ПРОЕКЦИЙ




Центральное проецирование



# Параллельное проецирование





Прямоугольное  
(ортогональное)  
проецирование



*Ортогональные проекции двух взаимно перпендикулярных прямых, одна из которых параллельна плоскости проекций, а другая не перпендикулярна ей, взаимно перпендикулярны.*


# ПРОЕКЦИИ ТОЧКИ

П- плоскости проекций:  
П1- горизонтальная;  
П2- фронтальная;  
П3- профильная.




# ПРОЕКЦИИ ТОЧКИ

*Комплексный чертеж (эпюр )точки*




# Способ замены плоскостей проекций

## Замена фронтальной плоскости проекций




a



б

# ПРОЕКЦИИ ТОЧКИ

*Комплексный чертеж (эпюр )точки  
конкурирующие точки*









- 1 - горизонтально-конкурирующие точки.
- 2 - фронтально-конкурирующие точки.
- 3 - профильно-конкурирующие точки.

→ Направление взгляда при определении видимости


# ПРОЕКЦИИ ПРЯМОЙ

Определите положение прямых в пространстве




# ПРОЕКЦИИ ПРЯМОЙ


Определите положение прямых в пространстве





## Определите положение прямых в пространстве




## Определите взаимное положение точки и прямой



# Определение н.в. отрезка прямой общего положения (метод прямоугольного треугольника)







# Определение н.в. отрезка прямой общего положения (метод замены плоскостей проекций)







# ВЗАИМНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ПРЯМЫХ






## *Пересекающиеся прямые*



## Пересекающиеся прямые





# Параллельные прямые



# Скрещающиеся прямые

Прямые могут скрещиваться под произвольным и прямым углом.



Видимость определяется по конкурирующим точкам.



# ПРОЕКЦИИ ПЛОСКОСТИ

Задать плоскость могут три точки, точка и прямая, две пересекающиеся или параллельные прямые. Наиболее наглядным является задание плоскости куском или отсеком, простейший из отсеков- треугольный.




Определите положение плоскостей в пространстве



# Прямая и точка в плоскости

## Прямые уровня в плоскости

Плоскость общего положения задана треугольным отсеком и пересекающимися прямыми  $h$  и  $f$



# Плоскости частного положения

Плоскости частного положения подразделяются:  
на плоскости проецирующие и плоскости уровня.  
Проецирующие плоскости перпендикулярны одной плоскости проекций (к другим расположены под углом).  
Плоскости уровня параллельны одной плоскости проекций (к другим параллельны).

Определите положение заданных плоскостей

