Проблемы рационального использования сырья и материалов в производстве КДК

- 1.Рациональный раскрой сырья и пиломатериалов на заготовки для КДК.
- 2.Возможности снижения материалоемкости КДК.
- 3.Эффективное и рациональное использование клеев в производстве КДК

Правильный подбор заготовок на изделия означает:

- минимально необходимое количество или объем используемых пиломатериалов;
- рациональное распределение заготовок в составе конструкции (изделия) в зависимости от их качественного состояния;
- использование заготовок с достаточным (нормативно определенным), а не максимально возможным уровнем их качества.

Основные признаки, по которым оценивается пригодность древесины следующие:

- •порода древесины,
- качество пиломатериалов,
- размеры деталей и заготовок.

- •Использование в несущих строительных конструкциях низкокачественной древесины резко ограничено по следующим причинам:
- •не обеспечивается необходимая прочность и эксплуатационная надежность конструкций;

- снижается качество соединения деталей между собой, в т.ч. и прочность склеивания;
- усложняется технологический процесс по подготовке и комплектованию деталей для конструкций и собственно изготовления продукции;
- повышается расход древесины и материалоемкость изделий

•Наибольшее влияние на оценку пригодности древесины для конструкций оказывают сортообразующие пороки и дефекты в пиломатериалах.

При подборе размерных параметров необходимо учитывать следующее:

1. Применение толстых пиломатериалов (S=40-50 мм) обеспечивает снижение трудоемкости механической обработки, объема отходов и расхода клеевых материалов.

- 2. Но приводит к увеличению затрат на сушку, появлению большого количества дефектов обработки (трещины, покоробленность)
- и уменьшению надежности клеевых соединений, возрастают внутренние напряжения,
- усиливаются проявления

3. Использование коротких заготовок в КДК повышает вероятность «опасных сечений» в зоне совпадающих стыков и тем самым уменьшает прочность конструкций на изгиб.

Практически для всех типов изделий в этом случае должно быть предусмотрено сращивание отрезков по длине с последующим делением их на мерные заготовки.

Следовательно, предпочтительнее применять длинные пиломатериалы для КДК, но наиболее рациональным все же является компромиссная рекомендация:

- выполнить раскрой пиломатериалов с вырезкой из них пороков и дефектов на отрезки максимально возможной длины,
- соединить их в непрерывную ленту и разделить её на требуемые заготовки КДК.

Разделение всех пиломатериалов на три категории качества обеспечивает рациональное использование древесины и требуемый уровень оценочных параметров конструкций.

Пороки и дефекты в пиломатериалах снижают прочность, затрудняют станочную обработку деталей, ухудшают склеивание и т.д

- Поскольку несущие элементы и конструкции испытывают при эксплуатации различные силовые воздействия,
- то следует разместить в клееном блоке детали так, чтобы наиболее качественные из них располагались в опасных зонах сжатия и растяжения (верхние и нижние слои блока).

- Обоснование тех или иных вариантов послойного подбора сечений КДК строится по обычной схеме расчета прочностных характеристик изделий,
- категорийного деления
 пиломатериалов на группы качества и
 рекомендаций по распределению
 заготовок в блоке для склеивания.

- При изготовлении однослойных конструкций, например,
- элементов каркаса панелей,
- цельных балок,
- строительных прогонов и других изделий,
- отбор пиломатериалов проводится в соответствии с системой нормирования качества по признакам проявления пороков древесины и дефектов обработки


- В этом случае предъявляются ещё более жесткие требования, а главным критерием точности сортировки и подбора является гарантированность заданной прочности конструкции.
- Сучки, трещины, наклон волокон и другие дефекты заметно снижают прочностные параметры древесины

Характеристики снижения прочности древесины в зоне сучков

Размер сучка в долях ширины элемента	Прочность образца на изгиб в % от прочности чистой древесины		
	сосна	береза	осина
0,10	86	84	_
0,20	77	76	75
0,30	67	70	64,5
0,50	49	-	46,5

• Принимаемые нормативные параметры по сучкам для конструкционных элементов строительных изделий могут быть практически одинаковыми как по лиственной, так и по хвойной древесине.

• На следующем слайде схематично представлен процесс оптимизации продольного и поперечного раскроя полуфабрикатной заготовки сухого пиломатериала при производстве щита.



Производства КДК подразделяются:

- по виду продукции;
- по объёму производства;
- по типу материала
 обрабатываемой древесины;
- по качеству и размерам входящего сырья

- Исходя из этого, подбирается оптимальное по производительности и выполняемым функциям оборудование.
- Оптимизация это технологический процесс, позволяющий существенно увеличить выход готовой продукции при раскрое древесины с целью повышения рентабельности предприятия.

- Правильный раскрой пиломатериала позволяет увеличить количество древесины, пригодной для дальнейшего использования.
- Кроме того, чистовая торцовка, применяемая на любом предприятии, позволяет уменьшить износ инструмента на дорогих станках в

- Процесс оптимизации начинается с простой операции торцовки.
- Следует отметить что, торцовочные станки были одними из пионеров деревообрабатывающего оборудования.

• Главный фактор при человеческий



- Анализ работы на торцовке показывает, что нормой при вырезке дефектов человеком является погрешность в 3–8 mm.
- При выполнении
 5.000 пропилов в смену это приводит к потере 25 метров древесины.

• Поэтому дешевые торцовочные станки и недорогая рабочая сила в конечном итоге вылетают в серьёзные экономические потери производителя и отрицательно сказываются на экономических итогах деятельности предприятия

- Естественно, качественно выполнять такую работу, одновременно обеспечивая высокую производительность, человеку просто невозможно.
- Впрочем, статистика показывает, что специалист может сделать за смену лишь порядка 1000 погонных метров.

- Поэтому на смену ручным торцовочным станкам пришли автоматические (или полуавтоматические) линии оптимизации
- Применение линий оптимизации позволяет уменьшить количество обслуживающего персонала и главное – значительно увеличить выход качественной и максимально дорогой продукции.

Торцовочные линии

- Видео:
- 1. SuperPush 200 https://youtu.be/1|5gnZD_6-c
- 2. OptiCut 150 https://youtu.be/eb8WSLFzyHg
- 3. OptiCut 450 https://youtu.be/B0a0TmorMCk
- 4. Opti599 OptiScun4 <u>https://youtu.be/4hbUvKlwcQQ</u>

Современные линии оптимизации обеспечивают следующие варианты раскроя:

- 1 распил при заданных входных длинах.
- При этом установка распиливает заготовки с фиксированными длинами по заданной схеме для получения определенного количества деталей.
- Этот вариант применяется в производстве плит, окон, тарных и паркетных заготовок, при серийном производстве пиломатериала;

2-фиксированный раскрой при переменных входных длинах.

Здесь исходная длина доски измеряется автоматически,

линия рассчитывает наилучшую комбинацию выхода из запрограммированного списка деталей

и выпиливает требуемые длины до получения заданного количества.

Оператор задаёт сколько и каких длин нужно выпилить. Компьютер станка измеряет длины досок и оптимальным образом распиливает их по заданной спецификации.

3-торцовка дефектов при переменных длинах на выходе.

- Тут осуществляется вырез брусков между дефектами, отмеченными люминесцентным мелом,
- а затем полученные заготовки, как правило, подаются на линию сращивания.

Линия дает минимум отходов.

Подобный метод характерен для

- •изготовления конструкционной древесины,
- ОКОН,
- клееного бруса,
- мебельного щита;

4-торцовка дефектов и фиксированный распил в соответствии с заданными размерами.

При этом происходит оптимизация, станок в первую очередь выпиливает максимальные длины деталей между маркированными дефектами, затем по убывающей менее длинные. Распиловка ведется до получения заданного количества деталей всех размеров.

Применение:

при производстве тары, мебели,

5-полная оптимизация с учетом качества и переменных длин на выходе.

В такой схеме установка производит

максимальное количество полезной продукции, ведет ее учет,

рассчитывает длины заготовок для последующего сращивания.

- Полная оптимизация входит в стандартное оснащение каждого станка OptiCut.
- Основное правило чем больше ей задается параметров на входе (до 8 критериев для установки проходного типа),
- тем более эффектно и качественно используется древесина.

• Главное здесь чтобы производитель обладал информацией о типоразмерах пиломатериалов, востребованных на рынке, и мог оперативно маневрировать своей программой выпуска

- Наиболее широкое распространение среди пользователей получили программы оптимизации по
- 1) минимальным отходам (когда пиломатериал на выходе имеет приблизительно одинаковую цену)
- 2) по стоимости (при существенной разнице в цене типоразмеров)

В настоящее время линии оптимизации нашли широкое применение на

- лесопильных заводах и в производстве погонажа,
- окон,
- тары,
- паллет,
- мебельных заготовок и мебели (дверей, лестниц, половой доски, в домостроении и изготовлении приусадебных конструкций беседки, террасы, балконы, сауны),
- паркета и элементов интерьера,
- конструкционных балок,
- игрушек, трейлеров и множества других изделий.

Снижение материалоемкости продукции позволяет:

- существенно сократить затраты на выпуск продукции;
- уменьшить нагрузку на окружающую среду, а также получать другие выгоды экологического и социального плана.

Снижение материалоемкости продукции позволит предприятию:

- существенно улучшить свое финансовое положение за счет снижения себестоимости продукции и увеличения прибыли, остающейся в его распоряжении;
- увеличить выпуск продукции из одного и того же количества

- более успешно конкурировать с другими фирмами на рынке продаж, особенно за счет снижения продажной цены на свою продукцию;
- уменьшить нормативную величину оборотных средств, необходимых предприятию для нормального функционирования;

- накопить достаточные собственные финансовые средства для внедрения новой техники и технологии и расширенного воспроизводства;
- существенно снизить риск своего банкротства.

Возможны следующие пути улучшения использования материальных ресурсов на предприятии:

- внедрение малоотходной и безотходной технологии производства;
- комплексное использование сырья на предприятии;
- широкое применение искусственных и синтетических материалов;
- улучшение качества продукции;
- более качественная подготовка сырья и материалов к производству;

- создание совершенной нормативной базы на предприятии;
- управление оборотными средствами на предприятии с целью их минимизации;
- воспитание работников предприятия в духе рационального использования материальных ресурсов;
- поддержание техники и технологии в хорошем рабочем состоянии и

Существенного снижения материалоемкости можно добиться:

- совершенствуя конструктивные решения клееных конструкций и, в частности,
- более широко используя для них элементы из бакелизированной и водостойкой фанеры.
- Использование фанеры устраняет основной дефект древесины ее слабую работу на скалывание.

- Переработка древесины в хорошие сорта фанеры повышает коэффициент однородности материалов, в результате чего возрастают расчетные сопротивления и повышается эффективность использования древесины.
- Дальнейшее снижение расхода древесины достигается благодаря использованию фанерных профилей, позволяющих создавать

- Применение фанеры позволяет сократить расход древесины на 20-40 %, уменьшить потребность в клее в 1,5-2,5 раза.
- Высокие показатели КДК, характеризующие расход материалов, собственную массу и надежность в эксплуатации, являются предпосылкой для создания современной технологии, обеспечивающей минимальную трудоемкость изготовления таких

- Применение клееных конструкций в массовом строительстве сдерживается их высокой себестоимостью, которая связана в основном с высокой стоимостью водостойкого клея.
- Использование отходов деревообработки для получения плитных и других строительных материалов позволит создать безотходную технологию, что

Эффективное и рациональное использование клеев в производстве КДК

- В деревообрабатывающей промышленности широко применяются клеи на основе синтетических смол, реже используются белковые клеи.
- В состав клея, наряду с основным ингредиентом –смолой, могут входить
- растворители,
- стабилизаторы,
- наполнители

- Отвердители добавляются в синтетические
- смолы с целью ускорения процесса отверждения клея.
- Например, для карбамидоформальдегидных смол горячего отверждения отвердителями являются аммониевые соли сильных кислот
 - хлористый аммоний, сернокислый и фосфорнокислый аммоний,
- а для карбамидоформальдегидных смол

Стабилизаторы вводятся в состав клеев с целью увеличения срока их годности, т.е. для длительного сохранения свойств клея (вязкости, жизнеспособности). В качестве стабилизаторов используются

- ацетон,
- спирт и др

- Наполнители вводят в клей для придания ему необходимых эксплуатационных свойств и уменьшения расхода.
 В качестве наполнителей используются мел,
- ржаная и древесная мука,
- каолин,
- гидролизный лигнин,
- альбумин,
- асбестовые и стеклянные волокна,
- крахмал и др

- Пластификаторы добавляются в клеевую композицию для повышения эластичности клеевых пленок после отверждения.
- Наиболее часто для этой цели используют диэтиленгликоль, глицерин, сложные эфиры.

- Антисептики -вещества, защищающие клеевые соединения от поражения насекомыми,
- воздействия микроорганизмов,
- грызунов

Это: фенол, соли аммония, серосодержащие соединения.

- Антипирены вводят в клей для придания им огнестойкости.
- Для этой цели используют хлор
- и бромсодержащие органические вещества,
- соединения сурьмы,
- бораты цинка,
- а также мел,
- порошкообразный асбест и др.

- Тиксотропные добавки используют для придания клеям тиксотропных свойств, то есть способности удерживаться на поверхности.
- Для этого используют
- силикаты алюминия
- и кальция,
- аэросил
- и др.

- Для экономии карбамидных клеев, уменьшения опасности просачивания их через тонкие слои и впитывания их в древесину наряду с наполнением применяют вспенивание.
 - Для чего в клей вводят вспениватели карбонаты некоторых металлов,
- выделяющие углекислый газ,
- например, альбумин, сапонал, сапонин и др

Экономические требования

- 1. Сырье должно быть доступным.
- 2. Стоимость должна быть минимальной.
- 3. Клей должен иметь достаточно высокую скорость отверждения, способствующую повышению производительности оборудования и, следовательно, снижению себестоимости склеивания.

- 4. Оборудование должно быть простым и дешевым.
- 5. Капитальные затраты на организацию производства клея должны быть минимальными, что обеспечит быструю их окупаемость.
- 6. Клей должен иметь хорошие диэлектрические свойства

- Клеев, отвечающих всем требованиям, не существует, поэтому при выборе клея необходимо учитывать условия эксплуатации клеев:
- технологии нанесения и требования безопасности

- Эффективность применения деревянных конструкций определяется путем сравнения их разных типов между собой и с конструкциями из других материалов.
- Технико-экономическая Оценка конструкций производится по величине приведенных затрат, небходимых для возведения данного здания в целом.

- При этом учитывается стоимость создания или использования производственной базы, себестоимость и время, необходимое для изготовления конструкций, их транспортирования, монтажа, сроков и расходов при их эксплуатации.
- Учитывается стоимость и дефицитных материалов в данном

- Технико-экономические сравнения определяют типы наиболее эффективных деревянных конструкций в сравнении между собой и с конструкциями из других конструкционных материалов.
- Приближенные выводы об эффективности данного типа строительных конструкций можно получить из сравнения ее с другими конструкциями по расходам материалов в деле.

• Конец лекции