



Тема № 6: Цифровые устройства

Тема занятия: Процессоры

Учебные вопросы:

- 1. Основы теории автоматов.**
- 2. Процессор.**





$X_i A_j$	A_0	A_1	A_2	A_3
X_1	A_1	A_2	A_3	A_0
X_2	A_0	A_1	A_2	A_3


Функция переходов

$X_i A_j$	A_0	A_1	A_2	A_3
X_1	Y_1	Y_2	Y_3	Y_0
X_2	Y_0	Y_1	Y_2	Y_3

Таблица выходов

$X_i A_j$	A_0	A_1	A_2	A_3
X_1	A_1/Y_1	A_2/Y_2	A_3/Y_3	A_0/Y_3
X_2	A_0/Y_2	A_1/Y_3	A_2/Y_1	A_3/Y_3

Совмещенная таблица



Граф автомата Мили

$X_i A_j$	A_0	A_1	A_2	A_3
X_1	A_0	A_1	A_2	A_3
X_2	A_1	A_2	A_3	A_0

Функция переходов



$X_i A_j$	A_0	A_1	A_2	A_3
X_1	Y_1	Y_1	Y_1	Y_1
X_2	Y_1	Y_1	Y_1	Y_2

Таблица выходов


$X_i A_j$	A_0	A_1	A_2	A_3
X_1	A_0/Y_1	A_{21}/Y_2	A_2/Y_1	A_3/Y_1
X_2	A_1/Y_1	A_2/Y_1	A_{23}/Y_1	A_0/Y_2


Совмещенная таблица

xèi	lèéđiđiöâññîđiàÿ ñèñòáìà
8284	<p>Èçâñòíúé áàçîâúé 16-đàçđÿäíúé ĐÑ/ÕÒ ôèđìú IBM ñ ïiđàöèíííé ñèñòáìé MS-DOS ôèđìú Microsoft.</p>
8288	
8086	
8087	



Протокол шины Q-bus





СИСТЕМНАЯ МАГИСТРАЛЬ