



Аудиты по охране труда

В период:

с 07-00 17.05.16 до 16-00 17.05.16.

Инженер БДД ОЛК Майборода Александр 17.05.2016г.

Проспект «Прокатчиков» в районе АБК ЛПЦ-1700



Описание опасных действий

Водитель ООО «Мединский и К» Федькив С.М. двигался на автомобиле «Вольво» гос.№АА 8594 МТ без спецодежды, при этом:

1. Огнетушитель без даты поверки, отсутствует раструб.
2. Повреждения передней левой пластиковой облицовки бампера (отсутствует фрагмент).
3. Задний гос. номерной знак загрязнен и не читаем.

Объяснение

Почему допустили опасные действия?

Федькив С.М. «Нарушения признаю, брюки мне постирали и поэтому я так поехал, на бампер облицовку заказали, но прислали не левую, а правую часть. Огнетушитель нужно поменять, я знаю. Задний номер протереть и покрасить. Все устраню и нарушать не буду».

Начальник участка Верещак А.В. – нарушения устраним.

Последствия к которым могут привести опасные действия

Отсутствие первичных средств пожаротушения при возгорании автомобиля.
Травма водителя при отсутствии спецодежды.

Экстренно принятые меры

Проведена профилактическая беседа. Указано на недопустимость работы транспортных средств без огнетушителя и спецодежды. При повторных подобных нарушениях транспортный пропуск будет задержан.

Время выявления и
остановки работ

Время возобновления
работ

08:55

09:00

**Допустивший
опасные действия:**

Водитель Федькив Сергей Михайлович
Начальник участка Верещак Александр Валентинович