РОСНЕФТЬ

Информация о пропаже клапана и электроприводов с дисковых затворов Ду250, предназначенных для монтажа на объекте реконструкции «Автономная система пожаротушения» на ДНС-1 ЦППН-2

Описание объекта ДНС-1 ЦППН-2

ДНС-1расположена на Самотлорском месторождении, на территории Нижневартовского района, Ханты-Мансийского округа – Югра. ДНС-1 находится в 30 км от г. Нижневартовска.

Дожимная насосная станция ДНС-1 предназначена для подготовки нефти, нефтяного попутного газа, подтоварной воды из нефтяной эмульсии, поступающей со скважин Цеха по добыче нефти и газа №2 (ЦДНГ-2), с целью последующей транспортировки: частично подготовленной нефти на Нижневартовский Центральный товарный парк (НВ ЦТП), подтоварной воды на кустовую насосную станцию №1 (КНС-1), нефтяного газа на Нижневартовский газоперерабатывающий комплекс (НВ ГПК).

1. В состав ДНС-1 входят следующие основные объекты и сооружения:
2. Устройство предварительного отбора газа (УПОГ) №№1 и 2;
3. Нефтегазосепараторы (НГС) №№1, 2, 3, 4, 5 (V-100м^3);
4. Газосепаратор (ГС) №1 первой ступени сепарации (V-100м^3);
5. Предварительные отстойники (ОГ) №№1, 2, 3, 4 (V-200м^3);
6. Буферные емкости (БЕ) №№1, 2, 3 (V-100м^3), (БЕ-1 – выведена из эксплуатации);
7. Газесепараторы дополнительной сепарации (ГС) №№2, 3 (V-100м^3);
8. Резервуарный парк водоочистных сооружений РВС-4, 5, 7, 10 - 12 (V-5000 м^3);
9. Резервуар нефтяной РВС-3 (V-10000 м^3), для аварийного заполнения нефтью;
10. Насосная внешней перекачки нефти (насосы Н-1, 2, 3, 4);
11. Насосная откачки подтоварной воды (насосы Н-17 - 22);
12. Насосная уловленной нефти (Н-15, 16);
13. Узлы учета откачиваемой воды (УУВ);
14. Узлы замера и регулирования газа (УЗРГ);
15. Оперативный узел учета нефти (ОУУН);
16. Факельная система;
17. Реагентное хозяйство:
18. БРХ (подача деэмульгатора).
19. Система пожаротушения и противопожарного водоснабжения;
20. Система промливневой канализации и хозяйственно-бытовых стоков;

Описание охраны объекта ДНС-1 ЦППН-2

Охрана ДНС-1 осуществляется нарядом «РН-Охрана-Нижневартовск» в количестве 1 человека, который осуществляют контрольно-пропускной режим и обход, согласно инструкции и утвержденного графика маршрута, с местом дислокации на КПП. Основное ограждение выполнено из металлического прута d-20 мм на трубном основании высотой 3,0 м. По верху основного ограждения смонтирован СББ «Егоза» D – 80см.



УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО ЧОП «РН-Охрана-Нижневартовск»
_____/В.В. Широков/
«__» _____ 2015 г.

ГРАФИК

обхода территории охраняемого объекта, приема пищи и отдыха
ДНС-1 АО «Самотлорнефтегаз»

Рабочие дни	Выходные и праздничные дни
1. 09:00 – 09:25	1. 09:00 – 09:25
2. 18:00 – 18:25	2. 11:00 – 11:25
3. 21:00 – 21:25	3. 14:00 – 14:25
4. 00:00 – 00:25	4. 17:00 – 17:25
5. 03:00 – 03:25	5. 21:00 – 21:25
6. 06:00 – 06:25	6. 00:00 – 00:25
	7. 03:00 – 03:25
	8. 06:00 – 06:25

ПРИМЕЧАНИЕ: Обход территории согласно прилагаемой схемы.

Время приема пищи и отдыха:

12.00 до 13.00 - Обед 19.00 до 20.00 - Ужин

Начальник сектора по охране объектов
ООО ЧОП «РН-Охрана-Нижневартовск» М.А. Белоконь



Схема объекта ДНС-1



Место происшествия

Описание приемки оборудования для проведения СМР подрядными организациями на ДНС-1 ЦППН-2

Оборудование применяемое при строительстве передается подрядчику из МТО при контроле УКС. Контроль за сохранностью ТМЦ осуществляет мастер подрядной организации.

Оборудование до окончания СМР на балансе цеха не состоит, и на ответственное хранение не передаётся.

Хронология

15.10.2015 10:20 мастер ООО «Авангард» Федосов Б.С. сообщил начальнику УПН ДНС-1 Софенину Ю.В., что с места временного размещения ТМЦ на ДНС-1, находящимся в периметральном ограждении, пропали завезенные для проведения строительно-монтажных работ клапан и электроприводы от дисковых затворов Ду250 в количестве двух штук. Данное оборудование на ответственное хранение в цех не передавалось.

15.10.2015 10:40 Начальник УПН Софенин Ю.В. сообщил о происшедшем Зам. Начальника ЦППН-2 Богданову Н.В.

15.10.2015 10:45 Зам. Начальника ЦППН-2 Богданов Н.В. сообщил Начальнику ЦППН-2 Мацько В.А.

Начальник ЦППН-2 Мацько В.А. сообщил:

10:50 – Зам.Начальнику ЦИТС Самарскому Е.В.

11:00 - Начальнику УПНиГ Чудийовичу И.Я.

11:05 – Начальнику ЦИТС Клюшину М.Г.

11:06 - Зам.начальника УЭБ Колокольцеву А.А.

11:07 - Начальнику отдела охраны Коваль В.В.

Информация о пропаже клапана и двух электроприводов с дисковых затворов Ду 250 на объекте реконструкции «Автономная система пожаротушения» на ДНС-1 ЦППН-2

Довожу до Вашего сведения, что 15.10.2015 мастер ООО «Авангард» Федосов Б. С. сообщил, что с места временного размещения ТМЦ на ДНС-1 пропали завезенные для проведения строительно-монтажных работ клапан и электроприводы от дисковых затворов Ду250 в количестве двух штук.

Об инциденте сообщили начальнику УПНиГ, начальнику ЦИТС, заместителю начальника УЭБ, начальнику отдела охраны.

По данному инциденту, можем пояснить следующее. 09.10.2015 мастеру ООО «Авангард » Федосову Б.С. Было выделено бездействующее помещение операторной ВОС для временного размещения ТМЦ, передан навесной замок с полным комплектом ключей. Ответственность за сохранность указанного оборудования мастер ООО «Авангард» Федосов Б.С. возложил на себя. Данное оборудование на ответственное хранение в цех не передавалось. Проезд к этому месту возможен только через площадку контролируемую работниками ООО ЧОП «РН-Охрана-Нижневартовск» (оборудован стационарный пост охраны). Периодичность обхода территории работниками ООО ЧОП «РН-Охрана-Нижневартовск» составляет в рабочие дни шесть раз в сутки, в выходные и праздничные дни восемь раз в сутки. Заезд и выезд техники осуществляется по пропускам только через пост охраны.

Информация о пропаже клапана и двух электроприводов с дисковых затворов Ду 250 на объекте реконструкции «Автономная система пожаротушения» на ДНС-1 ЦППН-2

Рабочие ЦППН 2 в дневное время каждые 2-а часа производят обход и осмотр насосного оборудования и состояния технологических трубопроводов. В ночное время работники с такой же периодичностью производят осмотр технологического оборудования. Помещение операторной ВОС находится в ожидании ликвидации. Оборудование применяемое при строительстве передается подрядчику из МТО при контроле УКС. Цеху эксплуатации на сохранность вновь монтируемое оборудование не передается и не передавалось.

Информация о пропаже клапана и двух электроприводов с дисковых затворов Ду 250 на объекте реконструкции «Автономная система пожаротушения» на ДНС-1 ЦППН-2



Начальнику цеха №1
Мацко В.В.
от мастера ПиСН
Сидоренко В.Н.

Служебная записка

Довожу до вашего сведения, что 08.10.2015г. на мое имя
мастер подрядной организации ООО «Монтаж» Федосеев Б.С.
с просьбой о выделении места для временного размещения ТМЦ,
а именно: клапана, двух дисковых затворов Ду250 с электроприводами
и комплекта фланцевых соединений, предназначенных для монтажа
на объекте реконструкции «Автономная система пожаротушения ДНС-1».
В своей беседе я известил мастера ООО «Монтаж» Федосеева Б.С.
о том, что за сохранность украденных ТМЦ и не ведущихся
в эксплуатацию, целевое подрядчиком ответственности не несет.
На ответственное хранение оборудование не передавалось.
Ответственность за сохранность украденного оборудования мастер
ООО «Монтаж» Федосеев Б.С. возложил на себя.
13.10.2015г. мастер ООО «Монтаж» Федосеев завез клапан, фланцевые
соединения и два дисковых затвора Ду250 с электроприводами,
которое разместил в бездействующем помещении операторной ЦППН.
Для сохранности завезенного оборудования мастер Федосеев Б.С.
выдал навесной замок с тремя экземплярами ключей мастеру
ООО «Монтаж» Федосееву Б.С.
О пропаже клапана и двух электроприводов с дисковых затворов Ду250
мастер ООО «Монтаж» Федосеев Б.С. сообщил мне 15.10.2015г.
О случившемся происшествии я сообщил зам. нач. цеха
по производству Безрукову И.Б. и начальнику цеха Мацко В.В.

15.10.2015г.
Сидоренко В.Н.



Начальнику ЦППН-2
Мацко В.В.
от мастера ПиСН
Сидоренко В.Н.

Объяснительная записка

Довожу до вашего сведения, что 08.10.15г. ко мне
с утра пришел мастер ООО «Монтаж» Федосеев Б.С. сообщил
о том, что привез оборудование на территорию ДНС-1, для
временного складирования ТМЦ, а именно: два дисковых
затворов с электроприводами, комплект фланцевых
соединений, клапана. Место временного складирования
определили старую операторную ВОС, которая выведена из
эксплуатации год назад. Для сохранности завезенного оборудования
выдал новый навесной замок с тремя комплектами ключей
мастеру ООО «Монтаж» Федосееву Б.С.
Перед выездом домой я напомнил Федосеева Б.С. о
том, что за сохранность занесенного ТМЦ, целевое использование, а
именно оператора ООО «Монтаж» и ПСК ответственности не
несет. Ответственность за сохранность украденного оборудования
Федосеев Б.С. мастер ООО «Монтаж» принял на себя.

О пропаже оборудования узнал 15.10.15г. в утро примерно
в десятом часу, сообщил о краже Федосеева Б.С. О случившемся
происшествии доложил непосредственно начальнику ЦППН
Сидоренко Н.В.

15.10.15г.
Сидоренко В.Н.



Начальнику ЦППН-2
Мацко В.В.
От вед. инженера-механика
Гриняк В.Н.

Объяснительная записка

Довожу до вашего сведения, что мне 08.10.2015г. было
поручено завезти насущно на территорию цеха с погрузкой
на товарный склад мастером ООО «Монтаж» Федосеевым Б.С.
Выехав с завода в 8 часов - заехали по пути на Пр. Мечтателей
взяли подрядной мастер тех. нач. 13.10.2015г. в 13.30 мне
позвонили бригадир Федосеев. Я поехал с целью открыть старый
и старый ВОС помещение. Подъехав к ним я увидел на месте
открытый металлический замок. Зайдя в помещение ВОС я увидел в
проходе две новые металлические мастер с регулятор открытости
два затвора с электроприводами разом было на 12. Федосеев
затворы были в полностью новом виде. Я предложил что мы
грузанем ООО «Монтаж» и они тоже увезут работы по монтажу
Вместе на 13.10.2015г. он 14.10.2015г. Федосеев Б.С. и не
вернулся. Вернулся его 15.10.2015г. я поинтересовался нашел
работы от выполнения в районе территории ВОС. И спросил
почему сломан замок погрузи 13.10.2015г. было не ясно. Он ответил
, что данный замок был его Сидоренко В.Н. для обеспечения
сохранности оборудования. Я попросил его проверить все ли в
наличии. Он отправился туда. Проверил он сообщил мне о пропаже
3х приводов клапана. Без всяких сомнений,
в данном инциденте было недовольство ваше подчиненных.

15.10.2015г.
Гриняк В.Н.

Выводы

1. Отсутствует контроль со стороны ответственного исполнителя подрядной организации.
2. Отсутствует контроль за организацию контроля со стороны куратора договора от УКС.
3. Выдать рекомендации подрядным организациям производить завоз ТМЦ в день его монтажа.

Дополнительные мероприятия направленные на исключение хищения ТМЦ ДНС-1 ЦППН-2

№ п/п	Объект	Наименование мероприятий	Сроки выполнения	Ответственный за выполнение	Примечание
1	ДНС-1	Провести разъяснительную работу с ответственными ИТР подрядных организаций по правильному и безопасному хранению материальных ценностей во время проведения строительно-монтажных работ.	16.10.2015	Начальник УПН	
2		В конце каждого рабочего дня производить сверку завезенных подрядными организациями материальных ценностей согласно ТТН.	Постоянно	Начальник УПН УКС	
3		Совместно с подрядной организацией определить место хранения ТМЦ.	16.10.2015	Начальник УПН УКС	
4		Составить перечень охраняемых материалов и оборудования.	16.10.2015	Начальник УПН УКС	
5		В конце каждого рабочего дня производить фото фиксацию всех мест хранения ТМЦ, а так же смонтированного оборудования.	Постоянно	Начальник УПН УКС	
6		Каждые два часа при обходе технологического оборудования согласно инструкции, так же производить осмотр ТМЦ и оборудования складируемого на территории установки ДНС-1 и в зоне проведения СМР за периметром установки.	Постоянно	Начальник УПН	
7		После 18:00 обязать вахтовый персонал производить каждый час обход территории проведения СМР.	Постоянно	Начальник УПН	
8		Разработать ТЗ на установку камер видеонаблюдения по периметру площадки.		ЦППН-2 УПНиГ	
9		Включить в программу реконструкции установку камер видеонаблюдения по периметру площадки.		УМАиС УПНиГ	